



Smart fortwo Basis 66 kW

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 67.099km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis 66 kW [DE - LimS3 0.9 Turbo EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4533441K330605	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.623km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten seitlich Weiß	• Design- und Ausstattungslinie passion
• Heckscheibenwischer	• Karosserie: 3-türig
• Kombiinstrument mit Monochrom-Display	• Kühlermaske schwarz, genarbt
• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT	• Original Fahrzeug Farbe: TITANIA GREY
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Volldach
• Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Verzurösen Koffer-/Laderaum
• Bordcomputer	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bodypanel Titania Grey Matt
- Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- LED & Sensor-Paket
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Tridion-Sicherheitszelle Graphite-grey
- Regen-/Lichtsensoren
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Tagfahrlicht LED
- Audiosystem Smart
- Cool & Audio-Paket
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











49393

49393

Außerbetriebsetzung
amt:

18. JUNI 2026

2bf75c2

As-En Betric
servic

TX66153V

Landkreis Meißen
- Kfz-Zulassung -

Stück
unterschrift


Zur Beachtung!
Das Angewiesene enthält die tatsächlichen Verhältnisse des Fahrzeuges, Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Vorschriften anzuzeigen.

Bei Änderungen des Fahrzeuges sind dem Insitzer gegen "Empfehlungsbewertung der Zulassungsbewertung Teil I und Teil II" auszuweisen. Die Empfehlungsbewertung muss den Namen und die Anschrift des Erreiters vollständig enthalten und ist von Verfallens anwendbar für die Zulassungsbehörde zu versenden.

Unterstützung der entsprechenden Mehrfachblätter (Abmeldung, Umbenennung, Übertrag) oder Übertrag zu einem anderen Zulassungsgebiet, Mäßigung anderer Veränderungen kann durch Gefährdung gefährdet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Typ der Erstzulassung des Fahrzeuges
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Person
D.3	Handelsbezeichnung
D.4	Fahrzeugkennzeichennummer
F.1	Teilweise zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsbereich nicht zulässige Gesamtmasse in kg
G	Massen des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Zustandsumme)
H	Kategorie/Personen
I	Erreicht dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Zulassungsnummer oder ABE
L	Anzahl der Achsen
M	Teilweise zulässige Achsenbelastung (getrennt in kg)
D.1	Teilweise zulässige Achsenbelastung (getrennt in kg)
N	Hubraum in cm³
R.1/R.2	Bewertung in Kraftstoffverbrauch bei 90 km/h
P.1	Kraftstoffverbrauch bei 90 km/h
Q	Leistungsbereich in kW (bzw. in kW/kW/hp)
R	Farbe des Fahrzeuges
S.1	Stützpunkte des öffentlichen Verkehrs
S.2	Stützpunkte
T	Höchstzulassungsbereich in km/h
U.1	Verbleibende Lebensdauer in km
U.2	Ölwechsel in km/h
U.3	Fahrzeugtyp in km/h
V.1	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.2	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.3	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.4	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.5	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.6	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.7	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.8	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.9	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.10	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.11	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.12	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.13	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.14	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.15	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.16	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.17	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.18	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.19	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.20	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.21	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.22	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.23	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.24	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.25	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.26	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.27	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.28	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.29	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.30	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.31	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.32	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.33	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.34	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.35	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.36	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.37	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.38	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.39	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.40	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.41	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.42	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.43	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.44	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.45	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.46	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.47	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.48	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.49	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.50	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.51	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.52	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.53	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.54	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.55	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.56	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.57	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.58	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.59	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.60	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.61	CO ₂ in g/km (berechnet nach Wert)
V.6	



Datum	Typ	Laufleistung
13.05.2025	Service A	57.623 km
21.03.2024	Service B	46.599 km
31.01.2023	Service A	34.601 km
09.02.2022	Service B	24.105 km
08.12.2020	Service A	9.796 km

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	Foraneo turbo (86
Erstzulassung	09.04.2019
FZIN	WME4533441K330605

Nächster Service 05.2026 77623 km

(Bitte beachten: Sie die vollständigen Informationen in Bezug Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallhinweise) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Autohaus Bruno Widmann GmbH	Datum:	13.05.2025
	Ziegelstraße 8	Rep.-Auftr.-Nr.	313379
	Meißen	Laufleistung	57623 km

Durchgeführter Service

Service	Kleiner Service
Werkstattcode	Nicht vorhanden
Restlaufzeit	-52 Tage
Restlaufstrecke	500 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.3
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Zusatz zum Service:	☒
Bremsschüssigkeit erneuern,	
Scheinwerfereinstellung	
prüfen, richtigstellen	
Service A mit Kunden-Paket	☒
durchführen	
Kühlmittel inklusive	☒
Frostschutzmittel erneuern,	
Dichtheit prüfen	

Bis zum nächsten fälligen Service

smart road assistance	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der

Mercedes-Benz AG	☒
Eingehalten	

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)