



Audi Q3

EZ 10/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 151.491km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U5DR031882	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.988km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Fahrschulauto		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	310 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dem Fahrzeug liegen 2 Winterreifen bei

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bremsanlage mit Rekuperationssystem
• Bremsassistent	• Dachreling (Aluminium)
• Dynamik-Fahrwerk	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Glanz-Paket	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
• Nebelscheinwerfer integriert	• Radstand 2603 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audi music interface | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Reserverad als Notrad | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Letzter Castrol Ölwechsel

bei km: 94300 am: 30.10.25

Castrol: SAE 5W/30 LL

Ölfilter gewechselt: ☒

Getriebeöl: ☐ Nachgefüllt: ☐ Gewechselt: ☐

Hinterachsöl: ☐

Bremsflüssigkeit: ☒

Nächster Castrol Ölwechsel

Spätestens bei km: 162000




Bzw. Monat/Jahr: 10/2026




-25°

M



22.10.2012	0588	ASO00014 2	2	2	130/4200	212
M1	AC				4305-4463	1831-1851
WAUZZZ8U5DR031882	3				1570-1597	1660-
AUDI					80	-
8U					156	2185
XCFGCCQ1					1165	1110
QD7BH003R8U617MQEM1					1165	1110
-					71	2375
Q3					2000	750
AUDI					215/65 R16 98V	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/65 R16 98V	-
Kombilimousine					-	-
715/2007*692/2008F					-	-
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I					Grau	7
Diesel					e1*2007/46*0591*04	-
0002	35FD	1968			24.04.2012	K. ED378057
F.1/F.2:+20 U.7.2/8.2:+70 B.ANH.BETR.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES M						
AX.4205KG*STUFE PMS AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z.						
EMISSIONSKL.22.10.2012***						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)