



Audi A6 Avant

EZ 08/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 148.647km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Audi	A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2023 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WAUZZZF2XPN092948	-	148.647km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
- / Nicht Vorhanden	Leder	204 PS (150 KW)	Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	118.244km	01/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
08/2023	Schwarz	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	162g/km (WLTP)		6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	850 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Bordbuch/Mappe fehlen ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Advanced
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 63 Ltr.

• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
• Mild-Hybrid-Technologie	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	• Nichtraucher-Paket
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Sitze vorn manuell einstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Uni-Lackierung	• Wagenheber
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ



Sonderausstattung

• Audi Smartphone Interface	• Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
• Business-Paket	• Dachkantenspoiler
• Exterieur-Paket S line	• Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
• Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Neuwagen-Reifengarantie
• Optik-Paket schwarz plus	• Rückfahrkamera
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona	• Sound-System DSP / Audi Sound-System
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas	• Assistenz-Paket Tour
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
• Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	• Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistenz
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Adaptive Scheibenwischer, beheizt	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige	• Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
• Sitzheizung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet	• Stoßfänger Sport-Design (S-line)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Audi Service-Nachweis					
Komplettnachweis					
Fahrzeugdaten					
Fahrzeugkategorie	RAULESPZ24VH0000				
Typische Bauart	14 Jahre T02 140110-12				
Datum der Ausfertigung	2017-08-18				
Inspektion mit (bzw.acht) Punkt(en)					
Datum	2016-01-15				
Leistung	110kW/150				
Auflagenummer	84614				
Durchgeführte Inspektionen	☒ Inspektionsauftrag ☒ Steuer-/Fahrdienste ☒ Serviceöl				
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen und zgodnie z procedurami Servicecenter nie wykonano, ponieważ nie Servicecenter nie posiadał czasu wykonania dla tej usługi. Servicecenter nie				
Autorisierter Audi Service-Partner	Ja				
Notdienstservice	Ja bei Anfrage Service				
Inspektion mit (bzw.acht) Punkt(en)					
Datum	2017-08-18				
Leistung	80kW/110				
Auflagenummer	80514				
Durchgeführte Inspektionen	☒ Kennfahrgang/Service ☒ Leuchteinspektion				
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen und zgodnie z procedurami Servicecenter nie wykonano, ponieważ nie Servicecenter nie posiadał czasu wykonania dla tej usługi. Servicecenter nie				
Autorisierter Audi Service-Partner	Ja				
Notdienstservice	Ja bei Anfrage Service				

Service-Nachweis, vollständig/teilweise erfüllt nach Audi-Service-Regelungen (SRL) 2016-01-15 2016-08-18 2017-08-18

Seite 1 von 1

A close-up photograph of an Audi car key resting on a black leather surface. The key has a black leather cover with silver buttons for lock, unlock, and trunk release. A yellow tag is attached to the key. The Audi logo is visible on the key.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)