



Seat Leon FR

EZ 06/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 205.527km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [AT - LimS5 1.4 TSI EU5, FR, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ5FZER001917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.527km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.179km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	130	Heckklappe	215
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• USB-Anschluss
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• Alcantara-Paket
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Scheinwerfer LED
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara	• Sound-System SEAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














D1	Antragsteller	Besitzer, das ist kein Eigentumsnachweise
A4	Verwendungsbezeichnung	01
B	PKW	V55Z223F2E3050107
B	Erstmalige Zulassung am	07.06.2013 Ab Genehmigungsdatum 30.04.2013
A6	Genehmigungsbefugnis	ED-Scheinverleihschein
B	Genehmigungsnummer	W3220748/0094765
A7	Nationaler Code	

J	Klasse / Fahrzeugart	M1-Personenkraftwagen
D1	Marke	BEAT
D9	Herstellbezeichnung	LEON
D2	Typ/Varianten/Version	5A-5CPHARD/TMSF/M510327MVL
A10	Anzahl der Verleisungen	1
A21	Anlage	Der/Die Datenstück ist/ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdocuments

Raum für Eintragung der Anmeldung / Aufnahme der Zulassung
 (Der Fall-Namen Eintragung eingetrag, ist die Zulassung höherer.

ABGEMELDET
 12 JULI 2026
 Zulassungsbefugnis 01/1919 der
 Kraftfahrt-Bundesamt AG
 8000 München, Gieselerplatz 1
 Telefon 089 2866-1 / 2866-1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Delle)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)