



Volkswagen Caddy Highline BMT

EZ 06/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 112.215km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Highline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU6, Highline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZHX004232	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.215km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	170	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Nicht näher ratifizierter Vorschaden

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Charcoal
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Luftzusatzheizung elektrisch	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Nebelscheinwerfer	• PKW-Zulassung
• Radstand 2682 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Handbremshebelgriff Leder	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Steuer-AV Ausstattung TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar | • Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung |
| • Lautsprecher (6) | • Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen) |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • WLAN-Hotspot | • Heckleuchten dunkel getönt |
| • Tagfahrlicht LED | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Rückfahrkamera (Rear View) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.09.2018

07.09.2018

LANDKREIS AINICH
STADTAMTSSTELLE AINICH
AINICH
IN DER KASSE
FÜR VERKEHR

Wurde zur Betreibung des Kfzverkehrs
das infomassensystem des Landes
für den Kfzverkehr (LKV) mit dem
Fahrer beauftragt, die Kfz-
daten zu betreiben.

FD 642308

1	VOLKSWAGEN - VW	
2	18	
3	ACDPSKX0	
4	WDJ2FD6YDEE6C3H18R18THM1L72	
5	CARDY	
6	VOLKSWAGEN - VW	
7	0603	BNE 000TE 5
8	WVZZZZZKX004232	H
9	11	AD
10	Fr. S. Pers. Det. b. 5 SPi.	
11	Kombi	
12	GRU	7
13	1968	118 / 3500
14	Diesel	0000
15	118001/118002/118003	06.09.2018
16	8	

Der bisherige FZ-Beinf. / Zfll. KD180R28 wurde eingetrag. / entwe-
det und zurückgegeben.

LANDKREIS AINICH
STADTAMTSSTELLE AINICH
AINICH
IN DER KASSE
FÜR VERKEHR



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)