



Vw T6

EZ 08/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 287.915km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Vw	Typ/Verkaufsbezeichnung T6		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV3ZZZ7JZJX018189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 287.915km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 10)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

AdBlue auffüllen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Teil I

24.08.2018 0603 00000000-10 0300

WV32227JZJX018189 3

VOLKSWAGEN VW

730

OCXRA320X0

OFFH6500816NVR237MMG3XL6533

TRANSPORTER

VOLKSWAGEN-VW

LEW GESCHL. KASTEN

215/65R16C 109/107R

195/55R10C 98/96P

195/55R10C 98/96P

EURO6/Y:PI/CI; N1 III, N2

Diesel

0002 36YD 1968

ZU J (KG): N2*ZU F.D2/R:RGGE GILT NUR F.D.FAHRGESTELL*AUFBAU

FA.FGS HOHENFELS;ALUPROFILE AM ZUGKOPF ANGEBLANSCHT U.M.D.A

UFBAU VERSCHRAUBT*ZU 1. TANDEMACHSE ABSENKBAR;ACHSTYP KNOTT D

TBAI 3MV*411537/DTBAI 3MV*411536;RADSTAND 555MM*ZU 15.1:A.FELG

E 6,5JX16;ETS2MM*ZU 15.2/3:A.IM-FELGE 6.0JX10M2;ET(NEG.)4MM;

KNOTT 414692*M.EINER LADEGASSE GEKÜHLT KÜHLSYSTEM AL(FORTSET

UNG AUF BEIHLATT)

E XC670864

Einzelne Kennzettel
Ausgegeben in Deutschland
Ausgabe vom 1.1.2017

KMS7989

ACST0914

GD503601

1968

36YD

VOLKSWAGEN AG

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Fahrzeugbeschreibung

2. Technische Daten

3. Fahrzeugbeschreibung

4. Technische Daten

5. Fahrzeugbeschreibung

6. Technische Daten

7. Fahrzeugbeschreibung

8. Technische Daten

9. Fahrzeugbeschreibung

10. Technische Daten

11. Fahrzeugbeschreibung

12. Technische Daten

13. Fahrzeugbeschreibung

14. Technische Daten

15. Fahrzeugbeschreibung

16. Technische Daten

17. Fahrzeugbeschreibung

18. Technische Daten

19. Fahrzeugbeschreibung

20. Technische Daten

21. Fahrzeugbeschreibung

22. Technische Daten

23. Fahrzeugbeschreibung

24. Technische Daten

25. Fahrzeugbeschreibung

26. Technische Daten

27. Fahrzeugbeschreibung

28. Technische Daten

29. Fahrzeugbeschreibung

30. Technische Daten

31. Fahrzeugbeschreibung

32. Technische Daten

33. Fahrzeugbeschreibung

34. Technische Daten

35. Fahrzeugbeschreibung

36. Technische Daten

37. Fahrzeugbeschreibung

38. Technische Daten

39. Fahrzeugbeschreibung

40. Technische Daten

41. Fahrzeugbeschreibung

42. Technische Daten

43. Fahrzeugbeschreibung

44. Technische Daten

45. Fahrzeugbeschreibung

46. Technische Daten

47. Fahrzeugbeschreibung

48. Technische Daten

49. Fahrzeugbeschreibung

50. Technische Daten

51. Fahrzeugbeschreibung

52. Technische Daten

53. Fahrzeugbeschreibung

54. Technische Daten

55. Fahrzeugbeschreibung

56. Technische Daten

57. Fahrzeugbeschreibung

58. Technische Daten

59. Fahrzeugbeschreibung

60. Technische Daten

61. Fahrzeugbeschreibung

62. Technische Daten

63. Fahrzeugbeschreibung

64. Technische Daten

65. Fahrzeugbeschreibung

66. Technische Daten

67. Fahrzeugbeschreibung

68. Technische Daten

69. Fahrzeugbeschreibung

70. Technische Daten

71. Fahrzeugbeschreibung

72. Technische Daten

73. Fahrzeugbeschreibung

74. Technische Daten

75. Fahrzeugbeschreibung

76. Technische Daten

77. Fahrzeugbeschreibung

78. Technische Daten

79. Fahrzeugbeschreibung

80. Technische Daten

81. Fahrzeugbeschreibung

82. Technische Daten

83. Fahrzeugbeschreibung

84. Technische Daten

85. Fahrzeugbeschreibung

86. Technische Daten

87. Fahrzeugbeschreibung

88. Technische Daten

89. Fahrzeugbeschreibung

90. Technische Daten

91. Fahrzeugbeschreibung

92. Technische Daten

93. Fahrzeugbeschreibung

94. Technische Daten

95. Fahrzeugbeschreibung

96. Technische Daten

97. Fahrzeugbeschreibung

98. Technische Daten

99. Fahrzeugbeschreibung

100. Technische Daten

VOLKSWAGEN AG

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Fahrzeugbeschreibung

2. Technische Daten

3. Fahrzeugbeschreibung

4. Technische Daten

5. Fahrzeugbeschreibung

6. Technische Daten

7. Fahrzeugbeschreibung

8. Technische Daten

9. Fahrzeugbeschreibung

10. Technische Daten

11. Fahrzeugbeschreibung

12. Technische Daten

13. Fahrzeugbeschreibung

14. Technische Daten

15. Fahrzeugbeschreibung

16. Technische Daten

17. Fahrzeugbeschreibung

18. Technische Daten

19. Fahrzeugbeschreibung

20. Technische Daten

21. Fahrzeugbeschreibung

22. Technische Daten

23. Fahrzeugbeschreibung

24. Technische Daten

25. Fahrzeugbeschreibung

26. Technische Daten

27. Fahrzeugbeschreibung

28. Technische Daten

29. Fahrzeugbeschreibung

30. Technische Daten

31. Fahrzeugbeschreibung

32. Technische Daten

33. Fahrzeugbeschreibung

34. Technische Daten

35. Fahrzeugbeschreibung

36. Technische Daten

37. Fahrzeugbeschreibung

38. Technische Daten

39. Fahrzeugbeschreibung

40. Technische Daten

41. Fahrzeugbeschreibung

42. Technische Daten

43. Fahrzeugbeschreibung

44. Technische Daten

45. Fahrzeugbeschreibung

46. Technische Daten

47. Fahrzeugbeschreibung

48. Technische Daten

49. Fahrzeugbeschreibung

50. Technische Daten

51. Fahrzeugbeschreibung

52. Technische Daten

53. Fahrzeugbeschreibung

54. Technische Daten

55. Fahrzeugbeschreibung

56. Technische Daten

57. Fahrzeugbeschreibung

58. Technische Daten

59. Fahrzeugbeschreibung

60. Technische Daten

61. Fahrzeugbeschreibung

62. Technische Daten

63. Fahrzeugbeschreibung

64. Technische Daten

65. Fahrzeugbeschreibung

66. Technische Daten

67. Fahrzeugbeschreibung

68. Technische Daten

69. Fahrzeugbeschreibung

70. Technische Daten

71. Fahrzeugbeschreibung

72. Technische Daten

73. Fahrzeugbeschreibung

74. Technische Daten

75. Fahrzeugbeschreibung

76. Technische Daten

77. Fahrzeugbeschreibung

78. Technische Daten

79. Fahrzeugbeschreibung

80. Technische Daten

81. Fahrzeugbeschreibung

82. Technische Daten

83. Fahrzeugbeschreibung

84. Technische Daten

85. Fahrzeugbeschreibung

86. Technische Daten

87. Fahrzeugbeschreibung

88. Technische Daten

89. Fahrzeugbeschreibung

90. Technische Daten

91. Fahrzeugbeschreibung

92. Technische Daten

93. Fahrzeugbeschreibung

94. Technische Daten

95. Fahrzeugbeschreibung


96. Technische Daten

97. Fahrzeugbeschreibung

98. Technische Daten

99. Fahrzeugbeschreibung

100. Technische Daten



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Anderer Schaden): Gummidichtung löst sich



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)