



BMW 225 xe Sport Line

EZ 02/2018 | Van | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
 Automatikgetriebe | 179.249km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
 Fahrzeugstandort: 64***
 Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
BMW	225 xe Sport Line [AT - Van5 225xe EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Van	WBA2C710X0V936196	-	179.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
02/2027 / Vorhanden	Stoff	136 PS (100 KW)	Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.499 ccm	liegt vor	42.953km	10/2020
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
02/2018	Weiß	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Österreich	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	49g/km (NEFZ)		2.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Zerkratzt und zerschrammt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	145	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- BMW-Online: Online-Plattform
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traktions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Hybrid 165 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Connected eDrive Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: eDrive Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sport Line | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Armauflage vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • CD-Laufwerk |
| • Dachreling schwarz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht-Paket |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sportsitze vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Uni-Lackierung |
| • Österreich-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)