



Volkswagen Golf R BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 02/2020 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 137.885km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf R BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - LimS5 2.0 TSI 4Motion BMT EU6d-T, R OPF, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZLW101118	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.885km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.169km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung R
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) vorn, beleuchtet
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel Chrom matt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Connectivity-Paket
- Dachspoiler
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Touch
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lautsprecher (8)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Mittelarmlehne vorn	• Mobile Online Dienste VW Connect
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl	• Progressivlenkung
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Safesicherung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Top-Sportsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger R	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10-Kanal-Verstärker	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• App-Connect	• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-/DVD-Player	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Lautsprecher (8)
• Lautsprecher (8)	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Perleffekt-Lackierung	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Safesicherung	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Sound-System DYNAUDIO	• Spiegel-Paket
• Sprachsteuerungs-System	• Subwoofer
• Top-Paket	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














12.02.2020
M1 0603 BL2004582
WVWZZZAUZLW101118 AC 9
VOLKSWAGEN VW
AU
GAC4DNUX1
AD7AD7GC001R4BFOR2ML1CVR2NA
GOLF
VOLKSWAGEN VW
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP-DG;PI/Ci; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1984
ausgestellt am 25.02.2025

Volkswagen AG
Die Zulassungsbekanntmachung ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 2. außer Betrieb gesetzt.
AKZ: HEF-1 226
FIN: WVWZZZAUZLW1
Kennzeichen reserviert
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Der Landrat
im Auftrag
1504306
6 2854002718

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
G283576
VOLKSWAGEN AG
ausgestellt am 25.02.2025

107 107 Technische Überwachung Herpin GmbH
Überwachungsorganisation nach StVZO
Robert-Bosch-Straße 16, 84293 Dornau
H18742510161
Hauptuntersuchung nach §29 StVZO
(2) Amt: Kennzeichen: (0) HEF-1226
Fz. Art: PKW
Hersteller: VOLKSWAGEN VW
Typ/Variante: AU
zul. Gesamtmasse: 2020 kg
Erstzulassung: 12.02.2003
(7) Untersuchungsergebnis: ohne Mängel
(8) Nächste HU: 02.27
Wiedervorführung:
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungspunkt geprüft und anschließend folgendes Ergebnis festgestellt:
(7) Untersuchungsergebnis: ohne Mängel
(8) Nächste HU: 02.27
Wiedervorführung:
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungspunkt geprüft und anschließend folgendes Ergebnis festgestellt:
(7) Untersuchungsergebnis: ohne Mängel
(8) Nächste HU: 02.27
Wiedervorführung:
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungspunkt geprüft und anschließend folgendes Ergebnis festgestellt:
(7) Untersuchungsergebnis: ohne Mängel
(8) Nächste HU: 02.27
Wiedervorführung:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)