



Ford Fiesta Ghia

EZ 03/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 102.682km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ghia [AT - LimS5 1.25 EU5, Ghia (EURO 5), 2009 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJ9E35106	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.682km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.360km	Letzter Service am 03/2012
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckklappengriff verchromt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Rücksitz geteilt / klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5

- | | |
|---|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
Verwendungsbestimmung	01
PKV	WFOJXXGALJ9E35106
Erstzulassung am:	25.03.2010 / Ab Genehmigungsdatum: 10.07.2009
Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebslaubnis
Genehmigungsnummer	e9*2001/118*008*04
A17 Nationaler Code	
A18 Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
A19 Marke	FORD
A20 Handelsbezeichnung	FIESTA GHIA 1.25i160KW
A21 Type/Varianten/Version	JAB/SNJB13/5AAAB
A22 Anzahl der Verkleidungen	1
A23 Anlage	Der/Die Dokument/ing ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)	



Nichtweise - Wartungsarbeiten	
Ford	
Legende	
5	
6	

Ford	
Legende	
5	
6	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Anderer Schaden): Antenne lose



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)