



Seat Alhambra Style Plus

EZ 04/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 204.288km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style Plus [DE - Van5 2.0 TDI EU6, Style Plus Start&Stop, 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZGV721488	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.288km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 185.929km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Ablage-Paket
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Raucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • SEAT Media-System Plus | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Komfortsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • USB-Anschluss |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Alcantara-Paket | • Doppelklimaanlage (Climatronic) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag hinten |
| • Sitz-Paket 7-Sitzer | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Komfortsitze vorn | • Startanlage Keyless Access |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweise

Erstmal: 16.03.22
km: 15233 km
Buchungsnummer: 1023227
Reparaturanforderung:

Service durchgeführt am:

Service-Nachweise

Service-Nachweise	JA	NEIN
Leucht-Service	☒	☐
Öl- oder Luftdruckkontrollen	☒	☐
Reinigungs-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ölwechsel	☐	☒
Wasserwechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Bruch- und Polierarbeiten	☒	☐
Lichtfilter	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Zapfenringe	☒	☐
Wasserpumpe	☒	☐
POPS-Öl und Filter	☒	☐
AT	☒	☐
WASCH- und ÖL-Service	☒	☐
Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☒	☐
Zahnölwechsel	☐	☒

SEAT-Merkmale

SEAT-Merkmale-Service

Leistung an:

SEAT-Merkmale-Service

Datum:

km:

Anzejo

SEAT-Merkmale-Service

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)