



BMW s

EZ 01/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 53.819km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 64\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                          |                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>s [DE - Lim3, s 120 Ah (peak 135 kW), (Facelift) 2018 - 2022] |                                                                |                                     |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>WBY8P610507H63589                                                                 | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>53.819km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                         | Leistung<br>184 PS (135 KW)                                    | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                        | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                           | Bordmappe<br>liegt vor                                                                   | Letzter Service<br>41.303km                                    | Letzter Service am<br>02/2025       |
| Emissionsklasse<br>Other                                   | Sitze<br>4                                                                               | Türen<br>2/3                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>01/2021                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                          | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                                    | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |

Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                     |                      |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Reichweite *                                                                                                                            | Batteriekapazität * | Ladezeit - Schnell * | Ladezeit - Normal * | Batteriespannung * |
| 345 km                                                                                                                                  | 42,2 kWh            | 1,4 h                | 9,7 h               | 352 V              |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                     |                      |                     |                    |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | -                        | Beifahrertür             | -                        |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | -                        | Seitenteil hinten rechts | -                        |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse rostig: hinten, vorne; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;        |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;        |



## Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heizungs-/Klimaanlage: automatische Temperaturregelung (Wärmepumpe)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Andesit-Silber matt
- Kopfstützen hinten klappbar
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I BLAU
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Lenkrad (Leder)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Dachhimmel Carumgrau
- Elektromotor 135 kW (cont. 75 kW)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Design Atelier
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Modellpflege
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Neutronic
- Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzbank klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- |                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Service-System: ConnectedDrive Services    | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: eDrive Services            | • Sprachbediensystem                                      |
| • USB-Schnittstelle                          | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                       |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite              | • Anti-Blockier-System (ABS)                              |
| • Bremsassistent                             | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)                    |
| • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter | • Kopf-Airbag-System hinten                               |
| • Kopf-Airbag-System vorn                    | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Reifenpannen-Anzeige                       | • Seitenairbag vorn                                       |
| • Wegfahrsperre                              | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |
| • Heckleuchten LED                           | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Getriebe für Elektrofahrzeug               | • Servolenkung Servotronic                                |



## Sonderausstattung

- |                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                              | • Business-Paket                                          |
| • Comfort-Paket                                             | • Fußmatten Velours                                       |
| • Getränkehalter                                            | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)    |
| • Sicherheitsgurte farbig                                   | • Sound-System Harman-Kardon                              |
| • Uni-Lackierung Fluid Black                                | • WLAN-Hotspot                                            |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                | • Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik  |
| • Licht- und Regensensor                                    | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)             |
| • Armauflage vorn                                           | • Multifunktion für Lenkrad                               |
| • Sitzheizung vorn                                          | • Audio-Navigationssystem Professional                    |
| • Service-System: Concierge Services                        | • Sprachbediensystem                                      |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus            |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige                 | • Fahrassistenz-System: Stauassistent                     |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion            | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control                |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten               | • Rückfahrkamera                                          |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung            |                                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos




















|                                                        |      |           |                     |           |          |     |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----|
| 14.01.2021                                             | 0005 | BSI000442 | 2                   | 1         | 75/---   | 160 |
| M1                                                     | AA   |           | 4006-4006           | 1791-1791 |          |     |
| WBY8F610507H63589                                      | 5    |           | 1590-1590           | 1365-1365 |          |     |
| BMW i                                                  |      |           | -                   | -         | -        | -   |
| BMW i-1                                                |      |           | -                   | 1730      | 1730     |     |
| 8P61                                                   |      |           | 770                 | 980       | -        | -   |
| 0AW40000                                               |      |           | 770                 | 980       | -        | -   |
| -                                                      |      |           | -                   | -         | 66       | -   |
| 13s                                                    |      |           | -                   | -         | 4        | -   |
| BAYER.MOT.WERKE-BMW                                    |      |           | 175/55 R20 89T B C1 |           |          |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                |      |           | 195/50 R20 93T B C1 |           |          |     |
| Limousine                                              |      |           | -                   |           |          |     |
| 715/2007*2018/1832AX                                   |      |           | Schwarz             | 9         |          |     |
| 2017/1151;WLTP;reine Elektro                           |      |           | e1*2007/46*1213*11  |           |          |     |
| Elektro                                                |      |           | 09.01.2020          | KW        | GA077614 |     |
| 0004                                                   | 30AX | -         | -                   |           |          |     |
| ZU P2/P4: 75KW/30MIN; NENNLEISTUNG 135KW *BATTERIEKAPA |      |           |                     |           |          |     |
| ZITAT: 42.2KWH *                                       |      |           |                     |           |          |     |





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)





Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)





Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)