CarOnSale

Volkswagen Caddy Goal Maxi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2025	25.591km	122 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Goal Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6e, Maxi Goal, 2024 - 2025]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZSK3SX116093	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.591km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.438km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling silber
- Design-Paket
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) vorn und USB-Ladeanschluß hinten mit erhöhter Ladeleistung
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- PKW-Zulassung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand lang
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türverkleidung Kunststoff, Einlagen und Armauflage in Stoff
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste schwarz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trialog
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Zul. Gesamtgewicht erhöht
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Vorbereitung Onlinedienste
- Zentralverriegelung
- Abdeckung Schiebetürleiste schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Vorbereitung 3.Sitzreihe
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen 10")
- Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 17"
- Audiosystem: Ready 2 Discover (Touchscreen 10", Vorbereitung Navigationsfunktion)
- Navigationsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e13*2018/858*00002
WV2ZZZSK3SX116093
2450 kg
3960 kg
1220 kg
1280 kg
Typ SK

CarOnSale

CarOnSale


11:47
23.5
CLIMA
23.5

11:47
Stockholm
Warschau
Warszawa
Berlin
Wien
Amsterdam
23.5
CLIMA
23.5







01.10.2025 0603 CLI012242
M1 NAE
WV2ZZZSK3SX116093
VOLKSWAGEN VW
SK
AFDXRAX0
L245FD7FD7GC004N2N4WEA5BN
C
CADDY
VOLKSWAGEN VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M; N1, N2
Diesel
0002 M 36EA/ 1968
2 01 90 /2750 180
4853 1855
1818 1726-1726
75
150 2450 2450
1220 1280
1220 1280
75 3188 67
1500 750 7
215/55 R17 98H XLMS
215/55 R17 98H XLMS
GRAU
e13*2018/858*00002*14
23.10.2024 HR493431
SelbstF-VermietFzg
7.2/8.2:+100 b.Anhangebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
gkombination:3950kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h
gem.3.Aend.VO z.9 Ausn.VO z.StVO*ww.AHK 1t.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)