



Mercedes-Benz CLA 180

EZ 09/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 133.543km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 180 [DE - Kb5 CLA 180 EU6, Urban, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179421N426933	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.543km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.943km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kerben,
Riss/Bruch,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Felgen zerkratzt.



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Service/Wartung fällig; 2. Fahrzeugschlüssel inkl. Schließanlage, Betriebserlaubnis Zubehör - Sommerradsatz, COC - Papiere, Bordunterlagen, 4x Leichtmetallfelgen glanzgedreht verkratzt - Smart Repair, Einstieg hinten links, Delle - drücken, Fahrzeugfront, Steinschläge, Reifen vorn rechts, eingerissen, paarweise erneuern, Waschanlagenspuren umlaufend, Heckklappendichtung, gerissen - erneuern, Servic B fällig in 43 Tagen - erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Aktive Motorhaube
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Chrom-Paket	• Design- und Ausstattungslinie Urban
• Feststellbremse elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Heckscheibe heizbar (ESG)
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Innenausstattung: Matrix-Optik
• Innenhimmel Stoff	• Karosserie: 5-türig
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege mit Code
• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
• Reiserechner	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Sitz-Komfort-Paket
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe

• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Wärmeschutzverglasung	• Armauflage vorn mit Fach
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	



Sonderausstattung

• Bereifung mit Notlaufsystem	• Infotainment-System: Remote Online
• Laderaum-Paket	• Licht- und Sicht-Paket
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)