



Mazda CX-5 Sports-Line AWD

EZ 05/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 119.565km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G 160 EU6, Sports-Line AWD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKFGW7600625747	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.565km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160 	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	160 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Abgasanlage 2-flutig
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten außen
- Handschuhfach beleuchtet
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Log-in-System
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,0 Ltr. - 118 kW KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2700 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
• Sound-System BOSE	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss hinten
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	• Head-up-Display
• TFT-Farbdisplay	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)	• Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL



Sonderausstattung

• Sitzbezug / Polsterung: Leder Black	• Sonderlackierung Magma-Rot Metallic
• Sitzheizung hinten	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Memoryfunktion für Sitz vorn links	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.05.2018	7118	AHD00004 2	2	2	118/6000	198
M1	AC		4550		1840	
JMZXKFGW7600625747	3		1675-1690		1631-	
MAZDA				84		
KF			159	2080	2080	
GW7			1050	1130		
60WD			1050	1130		
			74	3750	66	
MAZDA CX-5			1800	745	5	
MAZDA (J)			225/65R17 102V			
Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.			225/65R17 102V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/646W			RoV	3V		
EURO6-VI/PCI; M, N1 I			e13*2007/46*1803*02			
Benzin			12.05.2017	K	XB382952	
0001	38WD	1998				
O. f. 1900 BIS 8% STEIG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.05.20						
18*						

22.05.2018

XB382952

MAZDA CX-5

MAZDA (J)

Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/646W

EURO6-VI/PCI; M, N1 I

Benzin

0001

38WD

1998

O. f. 1900 BIS 8% STEIG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.05.20

18*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)