



Audi S3 Sportback

EZ 04/2012 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 136.178km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TFSI quattro EU5, 2009 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8PXCA134836	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.178km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.490km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	385 	Heckklappe	120
Dach	235 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut HU Bericht:Koppelstange 1.Achse links beginnendes Spiel.Achskörper und Querlenker 2.Achse stark angerostet.;



Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: PANTHERSCHWARZ KRISTALL
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger lackiert
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen) mit Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

- | | |
|--|--|
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Tagfahrlicht |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Außenoptik Audi exclusive schwarz | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Licht-Paket | • Open-Sky-Paket |
| • Raucher-Paket | • Satz Adapterkabel Audi music interface |
| • Sound-System BOSE | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Dachreling | • Kristalleffekt-Lackierung |
| • Licht- und Regensensor | • Open-Sky-System (vollverglaste Dachfläche - schiebbar) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Audi music interface | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Heckscheibenwischer unsachgemäß montiert



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)