



Audi A8

EZ 05/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 250.682km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A8 [DE - Lim4 6.3 FSI W12 quattro EU5, lang, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4HXB024701	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.682km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 500 PS (368 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 6.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 223.125km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 294g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 12.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Kerben und Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	390 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	330 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenlicht-Paket
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Memory
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- DVD-Wechsler
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Audi exclusive, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi music interface
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienhörer für Telefonsystem vorn
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe Dachhimmel Holz

• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz	• Innenausstattung: Dekoreinlagen unten Aluminium gebürstet
• Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik	• Innenlicht-Paket
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
• Komfort-Kopfstützen hinten	• Komfortsitz-Paket vorn
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Leseleuchten im Fond zusätzlich	• Licht- und Regensensor
• MMI Touch (Touchscreen)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet	• Mittelarmlehne vorn geteilt
• Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect	• Motor 6,3 Ltr. - 368 kW W12 48V FSI
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
• Radstand lang	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenkontroll-Anzeige	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)	• Seitenairbag vorn und hinten
• Servoschliessung für Kofferraumdeckel	• Servoschliessung für Türen
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn und hinten	• Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe hinten elektr.
• Tagfahrlicht LED	• Universal-Schnittstelle Bluetooth
• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)	



Sonderausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
• Bedienhörer für Telefonsystem vorn und hinten	• Durchladeeinrichtung mit Skisack
• Dynamiklenkung	• Einzelsitze hinten elektr. verstellbar
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front	• Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear	• Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
• Fernbedienung für Standheizung	• Fondsitz-Paket Einzelsitze (2 Einzelsitze)
• Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)	• Gepäckraum-Paket
• Innenausstattung: Audi exclusive Leder Valcona (Paket 3)	• Leder-Paket Voll-Leder
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Nichtraucher-Paket
• Panoramadach elektrisch - vorn und hinten	• Perleffekt-Lackierung
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Satz Adapterkabel Audi music interface	• Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn

- | | |
|--|--|
| • Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn und hinten | • Sound-System Bang & Olufsen Advanced |
| • Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport) | • Sportdifferential |
| • Standheizung mit Zeitschaltuhr | • Steckdose 230V |
| • TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital | • TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital /
Radioempfang digital |
| • Wärmeschutzverglasung mit Frontscheibenheizung
(Dämmglas) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















[illegible]

22 Service-Merkblätter

Audi Longlife Service

☐ 1. Jahr
☒ 2. Dienstzeit
☒ 3. Inspektions

Audi Inspektions Service

☐ 1. Jahr
☒ 2. Dienstzeit
☒ 3. Inspektions

Zusatzarbeiten

☐ 1. Jahr
☒ 2. Kraftstoffpumpe
☒ 3. Lichtmaschine
☒ 4. Ölwanne und Filterkasten
☒ 5. Motorölwechsel
☒ 6. Lichtmaschine
☒ 7. Kraftstoffpumpe
☒ 8. Ölwanne und Filterkasten
☒ 9. Motorölwechsel
☒ 10. Lichtmaschine
☒ 11. Kraftstoffpumpe
☒ 12. Ölwanne und Filterkasten

Eintrag

74405

Motorölwechsel und Filterkasten, Service Service

04.04.2016

03.04.2017

23 Service-Merkblätter

Audi Longlife Service

☐ 1. Jahr
☒ 2. Dienstzeit
☒ 3. Inspektions

Audi Inspektions Service

☐ 1. Jahr
☒ 2. Dienstzeit
☒ 3. Inspektions

Zusatzarbeiten

☐ 1. Jahr
☒ 2. Kraftstoffpumpe
☒ 3. Lichtmaschine
☒ 4. Ölwanne und Filterkasten
☒ 5. Motorölwechsel
☒ 6. Lichtmaschine
☒ 7. Kraftstoffpumpe
☒ 8. Ölwanne und Filterkasten
☒ 9. Motorölwechsel
☒ 10. Lichtmaschine
☒ 11. Kraftstoffpumpe
☒ 12. Ölwanne und Filterkasten

Eintrag

75747

Motorölwechsel und Filterkasten, Service Service

03.04.2017

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung

Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)

Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)