



Audi A1

EZ 12/2011 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 123.815km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X1CB053086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.232km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1600 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einstiegshilfe Easy-Entry
• Einstiegsleisten mit Schriftzug	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Innenausstattung: Aluminium-Optik	• Innenausstattung: farbig - erweiterte Ausstattung mono.pur
• Innenlicht-Paket LED	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Karosserie: 2-türig	• Lendenwirbelstützen verstellbar
• Motor 1,4 Ltr. - 136 kW 16V TFSI	• Original Fahrzeug Farbe: AMALFIWEISS
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Paket
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Stoßfänger lackiert
• Fensterheber elektrisch vorn	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sportsitze vorn
• Fahrer-Informations-System (FIS)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- | | |
|--|---|
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Seitenairbag vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Tagfahrlicht | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung |
| • Sport-Fahrwerk S-line | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Außenoptik Audi exclusive schwarz | • Bedienelemente Audi exclusive Leder |
| • Competition-Kit Dachflügel | • Dachbogen Kontrastfarbe |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenausstattung: Ausströmer Aluminium-Optik Audi exclusive | • Satz Adapterkabel plus Audi music interface |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sound-System BOSE |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachkantenspoiler S-line |
| • Licht- und Regensensor | • Panorama-Ausstelldach elektrisch |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Sitzheizung vorn | • Audi music interface |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Heckleuchten LED |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)