



BMW xDrive 20 d

EZ 10/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 358.447km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [AT - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY31050L553273	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 358.447km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 354.859km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Rost, Kerben



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	550 	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALSILBER METALLIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2810 mm | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistenten-System: Performance Control |
| • Fahrassistenten-System: Performance Control | • Fahrdynamik-Control |
| • Fußraumbeleuchtung hinten | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada | • Sitzheizung vorn |
| • Ski-/Snowboardtasche | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Variable Sportlenkung | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Österreich-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Abgemeldet am: 16. Juli 2015

Abgemeldet am: 16. Juli 2015

Abgemeldet am: 16. Juli 2015

Abgemeldet am: 16. Juli 2015



Abgemeldet am: 16. Juli 2015




Abgemeldet am: 16. Juli 2015

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank

Für das Fahrzeug mit der Kennzeichennummer: 0264WTS1900330273

am 16. Juli 2015


Seite 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Unsachgemäß verbaut



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Unsachgemäß verbaut



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Unsachgemäß verbaut



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Unsachgemäß verbaut



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)