



Citroën C3 Picasso Tendance

EZ 06/2012 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 71.744km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Picasso Tendance [DE - Van5 1.6 VTi 120 EU5, Tendance, 2009 - 2012]		
Kategorie Van	FIN VF7SH5FS8CT526765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.860km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	150	Heckklappe	170 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Seitenairbag vorn
- Sicherheits-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zierleiste Stoßfänger verchromt



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • City-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber |
| • Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Kindersicherung elektr. betätigt | • Reserverad als Notrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Nicht lackiert



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Dach (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)