



Mercedes-Benz B 180

EZ 01/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 99.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, Style, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J436139	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.795km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflege vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT

• Parameterlenkung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Tempomat	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Innenausstattung: Zierteile Linienoptik
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
• Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS



Sonderausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Ausstattungs-Paket: Business
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Fußmatten Velours
• Gepäckraum-Paket	• Infotainment-System: Remote Online
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
• Licht- und Sicht-Paket	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheinwerfer LED High Performance
• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Sitzheizung vorn
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]

Mercedes-Benz	
Servisstationen	
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 15.05.2020 97795 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 29.04.2020 84927 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 18.04.2024 73383 km Service A
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 11.03.2023 90500 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 15.03.2020 87620 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 18.02.2021 37798 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 04.02.2020 28778 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 29.11.2019 21595 km Service B
Mercedes-Benz	Datum Laufleistung Service 05.11.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Geklebt;