CarOnSale

Volkswagen Crafter 50 lang RWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



	LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
752km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	0

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 50 lang RWD [DE - Pr2 50 2.0 TDI VI, RWD, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WV3ZZZSZ6S9021945	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 752km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 0
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 339g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiegewarnung (Blind Spot Information) Rechte Seite inkl. Anfahrwarnung (Moving Off Information)
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Front Assist) inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrtenschreiber digital
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Keyless-Start ohne Safesicherung
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lautsprecher (4)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Markierungsleuchten seitlich
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz hinten und seitlich
- Unterfahrschutz seitlich
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Vorderachse verstärkt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Drehzahlregulierung elektronisch
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Navigationssystem
- Nebenabtrieb am Getriebe
- Optionsinfotainment mit Touchscreen-Farbdisplay 26 cm (10,4")
- Positionsleuchten (Dach)
- Regensensor
- Rückfahrkamera Vorbereitung
- Rückwand mit Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach)
- Sprachassistent IDA
- Stabilisatoren verstärkt
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Anhängebock, Steckdose und Kabel)
- Vorrüstung Rundumkennleuchten
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Sunchyme
752 km







VOLKSWAGEN AG
WV3ZZZSZ6S9021945
5000kg
8000kg
2200kg
3500kg
Typ SZNZZ
DREC D705
41112178

CarOnSale



Thoma


AIRBAG


ALL SEASON




VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity
