



Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE

EZ 05/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 96.136km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan IQ.DRIVE [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, IQ.DRIVE, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZKW685049	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.136km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.895km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	200 	Heckklappe	195 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegelfuß schwarz
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Modellpflege
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI

• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzheizung vorn	• Multifunktionsanzeige Plus
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistent-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
• Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistent-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Reifenkontroll-Anzeige
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • App-Connect |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Lautsprecher (8) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Sonderlackierung Urano-Grau uni |
| • Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Audiosystem: CD-Player | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) |
| • Seitenairbag hinten | • Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer |
| • Abbiegelicht | • Active Lighting-Paket |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.05.19	0603	CBK002805	2	01	85	/3250	194
M1	AC		4351-4447				1807
VWVZZZAUZKW685049	0		1563-1613				1445
VOLKSWAGEN, VW				80			
AUV			137	1950			1950
SACDGTExO			1060	940			
FMSFM5A4051N7CPON1VL1BVR2			1060	940			
B			69	2375		69	
GOLF SPORTSVAN			1500	720	5		
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 91V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V				
Kombilimousine							
715/2007*2017/1347A9			GRAU		7/-		
EUR06:WLTP:AG:PI/CI: M. N1			e1*2007/46*0627*36				
Diesel			14.02.19	K	FF500		
0002	36AG	1598					
F.1/F.2:+45.U. 7.2/8.2:+70			B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800				
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:345							
KG*91S 8% STEIG.:3795*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH.							
SP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100							
H.GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK.LT.EGIG*04							
m zur Emissionsklasse: 10.05.2019*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)