



Land Rover Discovery Sport SE AWD

EZ 08/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 123.447km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery Sport SE AWD		
Kategorie Geländewagen	FIN SALCA2BN3JH764774	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.447km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 110.079km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


-

Vorne rechts


-

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	150
Dach	170		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 10 Lautsprecher	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Audiosystem: Land Rover Sound-System (190 Watt, 10 Lautsprecher)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Dach Wagenfarbe	• Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Felgenschlösser
• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger	• Getränkehalter hinten
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Aluminium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektrisch	• Kopfstütze hinten mitte
• Kühlergrill Dark Atlas Finish	• Ladekantenschutz (schwarz)
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lufteinlassblende Dark Atlas Finish	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
• Original Fahrzeug Farbe: Santorini Black	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2741 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
• Stoßfänger, Komponenten Narvik Black	• Terrain-Response-System
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Unterfahrschutz (silber dunkel)
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Heckschürze Einfassung Narvik Black	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Rücksitze geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
• Audio-Navigationssystem	• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
• Infotainment mit Touchscreen	• Multifunktions-Touchscreen
• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenraumüberwachung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Traktionskontrolle
• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Servolenkung elektrisch



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar	• Lenkrad heizbar
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sicht-Paket
• Teppich-Fußmatten	• Frontscheibe heizbar
• Metallic-Lackierung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach)	• Sitzheizung vorn und hinten
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.08.18	1590	AED001070	2	02	132	4000	200
M1G	AC		4589-4849	3051	1894		
SALCA2BN3JH764774			1690-1724		1846		
Land Rover				175			
LC			139	2505	2505		
S5CD2F			1340	1270			
A5A6			1340	1270			
-			75	3000	71		
Discovery Sport			2500	750	5		
Jaguar Land Rover (G			235/65R17	108V			
Geländefz.Pers.bef.			235/65R17	108V			
Kombilimousine					9/-		
715/2007*2015/45W			e11*2007/46*1659*13				
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			22.01.18	K	GU19029		
Diesel							
0002	36W0	1999					
WW.AHK 1t.EGTG*							

SERVICE HISTORY			
REPAIR	JOB NUMBER	JOB DATE	DIAGNOSTIC DETAILS
Service & Maintenance Wash/Wax Kamp Germany 91213	51501	1903/2020	10000 km Service Completed Oil Service Other Replaced None Removal of Oil and Oil Filter Removal of Brake Fluid Removal of Pollen Filter Removal of Engine Air Filter Removal of Fuel Filter Electronic Vehicle Health Check eMTC AdBlue Top-up (Level not at full)
Service & Maintenance Wash/Wax Kamp Germany 91213	51502	1911/2020	10000 km Service Completed Oil Service Other Replaced None Removal of Oil and Oil Filter Removal of Pollen Filter Removal of Engine Air Filter Removal of Fuel Filter Electronic Vehicle Health Check eMTC AdBlue Top-up (Level not at full)
Service & Maintenance Wash/Wax Kamp Germany 91213	51503	2009/2020	10000 km Service Completed Oil Service Other Replaced None Removal of Oil and Oil Filter Removal of Pollen Filter Removal of Engine Air Filter Removal of Fuel Filter Electronic Vehicle Health Check eMTC AdBlue Top-up (Level not at full)
Service & Maintenance Wash/Wax Kamp Germany 91213	51504	2009/2020	10000 km Service Completed Oil Service Other Replaced None Removal of Oil and Oil Filter Removal of Pollen Filter Removal of Engine Air Filter Removal of Fuel Filter Electronic Vehicle Health Check eMTC AdBlue Top-up (Level not at full)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)