CarOnSale

Ford C-MAX Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	154.123km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0VXXGCEVJB54069	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.123km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.622km	LETZTER SERVICE AM 02/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	555 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Getränkehalter vorn
- Komfortsitze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Intelligent Protection System (IPS)
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektrisch
- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Business-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Spezialausführung 2
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fußmatten Velours - vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer
- Design-Paket
- Getränkehalter vorn
- Frontscheibe heizbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem hinten
- Tagfahrlicht LED
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale





Preset-Speicher: FM 1
Steuerung
Start
TUNE
VOL
SOURCE
SOUND


CarOnSale


CarOnSale


Preset-Speicher: FM 1
Steuerung
Start
TUNE-
TUNE+
VOL
SOURCE
SOUND
DISP



Preset-Speicher: FM 1
Steuerung
Start
TUNE-
TUNE+
VOL
SOURCE
SOUND
DISP
















31.10.2018 8566 BEP00029 8
M1 AF
WF0VXXGCEVJB54069 7
FORD
DXA
B7DA1VX
5KKB26AAB65
C-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1367AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 999
F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.ECTG*
4379-4490
1600-1630
1925
1925
215/55 R16 93H
215/55 R16 93H
*13*2007/46*1103*21
23.02.2018
H0431152



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)