



Peugeot 2008 Allure

EZ 10/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 80.568km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure Stop&Start, 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VF3CUHNZ6FY133750	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.807km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe geräuschedämmend
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckschürze (Edelstahl)
• Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch	• Original Fahrzeug Farbe: SPIRIT GREY
• Radstand 2538 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung getönt	• WIP-Bluetooth
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	



Sonderausstattung


• CD-Laufwerk im Handschuhfach	• Heckscheibe abgedunkelt
• Innenleuchten LED	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem Plus	• Panoramadach (Glas)
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)