



Ford Transit 350 L2 Trend

EZ 08/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 108.414km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit 350 L2 Trend [DE - HKb4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d-T, FWD 350 L2H2 Trend PKW, 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXTTRKLK65096	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.414km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 108.413km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 243g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

AD Blue Fehlermeldung;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne Fahrersitz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Airbag Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand 3300 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz-Paket 3 (3er-Sitzbank, 2./3.Reihe, breit) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schmutzfänger hinten |
| • Seitenschutzleisten | • Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, feststehend |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Trend | • Trittstufe hinten integriert |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay | • Außenleuchten hinten oben LED |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit Farbdisplay | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sicht-Paket 3 |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitzlehnen neigungsverstellbar | • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













10.08.2020	8566	BNR004823	02	01	0125/03500	160
M1	AF		05981	06140	-- 2059	
WF0K0XITTRKLK65096		9	-- 2536		002302 - 002685	
FORD			-	00112	-	
FAD			0243	003500	003500	
BLFA1ECX			01850	02250	-	
G9FGCHADCAJDA			01850	02250	-	
			080	02625	070	
TRANSIT			01150	0750	009	-
FORD (D)			235/65R16C115/113R			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL			235/65R16C115/113R			
MEHRZWECKFAHRZEUG			-			
715/2007*2018/1832DG			SCHWARZ		9	
EURO6.WLTP.DG;PI/C; M, N11			e5*2007/46*1032*03			
DIESEL			29.11.2019	K	FV074829	
0002	36DG	01995	-			
*WWW.AHK.LT.EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION						
*4250*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.08.2020*						

[illegible][illegible]

The image shows two pages of a form titled "Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service". The form is for "GAUL ELANT". The left page has three rows of data, each with a date, a signature, and a stamp. The right page has the same form structure but with some handwritten notes and a date, and no signatures or stamps.

Page 1 (Left):

- Row 1:
 - Date: 20.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]
- Row 2:
 - Date: 18.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]
- Row 3:
 - Date: 18.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]


Page 2 (Right):

- Row 1:
 - Date: 20.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]
- Row 2:
 - Date: 18.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]
- Row 3:
 - Date: 18.05.2006
 - Signature: [Signature]
 - Stamp: [Stamp]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Rost, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)