



Audi A4 Avant

EZ 06/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 126.076km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU4, Ambiente, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K69A016537	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.076km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.644km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130 	Heckklappe	150
Dach	200 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Die Kontrolllampe für die Lichtanlage ist aktiv;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Ambiente	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Glanz-Paket	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn	• Monochrom-Display (6,5 Zoll)
• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI	• Nebelscheinwerfer integriert
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Make-up-Spiegel beleuchtet



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaumwurzel, braun erweitert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Dienstzeit
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Dienstzeit
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☐ Bremsbeläge
☐ Ölwechsel
☐ Ölwanne
☐ Lichter
☐ Kurbelgehäuse
☐ Motoröl
☐ Ölwanne
☐ Ölwanne
☐ Ölwanne

Im Stand: 9320
 Mobiltelefonnummer: 0171 1234567
 Anzeige Service: max. km: 100000
 Datum: 19.09.2019

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Dienstzeit
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Dienstzeit
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☐ Bremsbeläge
☐ Ölwechsel
☐ Ölwanne
☐ Lichter
☐ Kurbelgehäuse
☐ Motoröl
☐ Ölwanne
☐ Ölwanne

Im Stand: 9320
 Mobiltelefonnummer: 0171 1234567
 Anzeige Service: max. km: 100000
 Datum: 19.09.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)