



Ford Puma ST-Line X

EZ 01/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 76.784km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Puma ST-Line X [DE - SUV5 1.0 EcoBoost Mild Hybrid EU6d-T, ST-Line X S/S, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF02XXERK2LB34050	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.222km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligent Protection System (IPS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Body-Styling-Paket
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	• Komfort-Paket
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Laderaumboden variabel (Ford Megabox)
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Sport/Leder, ST)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost)
• Mittelkonsole mit Armlehne	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer LED	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radstand 2588 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Servolenkung elektrisch	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Standard Variante
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Sound-System Bang & Olufsen Play
• 9 Lautsprecher	• Subwoofer
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• USB-Anschluss	• Farbdisplay (8 Zoll)
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Gurtstraffer
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Klimaautomatik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Getränkehalter vorn	• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht



Sonderausstattung

• Bi-LED-Scheinwerfer	• Design-Paket
• Fahrassistenz-Paket	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)


• Lackierung Dynamic Blau-Metallic	• Winter-Paket
• Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
• Parkpilotsystem vorn	• Einparkhilfe hinten
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Rückfahrkamera mit Split View	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)	• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
• KeyFree-System	• Power KeyFree-Startfunktion
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe teilweise heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)