



## Audi A3 Sportback

EZ 10/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 83.283km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 98\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                     |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, S line Sportpaket / Plus, (Facelift) 2009 - 2012] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WAUZZZ8P7AA073037                                                                                            | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>83.283km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                                | Leistung<br>125 PS (92 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                              | Letzter Service<br>79.305km                                            | Letzter Service am<br>12/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                                          | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2009                                              | Farbe<br>Grau                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>145g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(4 mm)

(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 180  | Beifahrertür             | 190  |
| Kotflügel vorne links   | 180  | Kotflügel vorne rechts   | 180  |
| Türe hinten links       | 180  | Türe hinten rechts       | 190  |
| Seitenteil hinten links | 180  | Seitenteil hinten rechts | 180  |
| Motorhaube              | 210  | Heckklappe               | 180  |
| Dach                    | 210  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite         | • Anti-Blockier-System (ABS)                     |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)        | • Antriebsart: Frontantrieb                      |
| • Außenspiegel asphärisch, links        | • Außenspiegel konvex, rechts                    |
| • Außentemperaturanzeige                | • Dachhimmel Stoff, schwarz                      |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug       | • Elektron. Differentialsperre (EDS)             |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  | • Fahrer-Informations-System (FIS)               |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                    |
| • Getriebe 6-Gang                       | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz       | • Karosserie: 4-türig                            |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard)        | • Lenkgetriebe - Generation II                   |
| • Leuchtweitenregelung                  | • Make-up-Spiegel beleuchtet                     |
| • Modellpflege                          | • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI                |
| • Nebelscheinwerfer integriert          | • Reifen-Reparaturkit                            |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar        | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5            |
| • Seitenairbag vorn                     | • Servolenkung elektronisch gesteuert            |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar      | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar              |

- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen

- Sportsitze

- Tagfahrlicht

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe

- Start/Stop-Anlage

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Original Fahrzeug Farbe: KONDORGRAU



## Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

- Licht-Paket

- Mittelarmlehne vorn

- Sound-System BOSE

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide

- Einparkhilfe hinten (APS)

- Klimaautomatik

- Licht- und Regensensor

- Metallic-Lackierung

- Sitzheizung vorn

- Sport-Fahrwerk

- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                       |      |           |                |      |      |       |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|------|------|-------|-----|
| 27.10.09                                              | Q588 | AHW000705 | 2              | 01   | 92   | /5000 | 203 |
| M1                                                    | AC   |           | 4292-4443      |      | 1765 |       |     |
| WAUZZZ8P7AA073037                                     | 1    |           | 1408-1423      |      | 1370 |       |     |
| AUDI                                                  |      |           |                | 75   |      |       |     |
| 8P                                                    |      |           | 136            | 1855 | 1855 |       |     |
| SCAXCF1                                               |      |           | 1005           | 1000 |      |       |     |
| FM6AJ00BR8P60ZMGEM1                                   |      |           | 1005           | 1000 |      |       |     |
|                                                       |      |           | 82             | 3750 | 23   |       |     |
| AUDI A3                                               |      |           | 1200           | 680  | 5    |       |     |
| AUDI                                                  |      |           | 205/55 R16 91V |      |      |       |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                               |      |           | 205/55 R16 91V |      |      |       |     |
| Kombilimousine                                        |      |           |                |      |      |       |     |
| 715/2007*692/2008F                                    |      |           |                |      | 7/-  |       |     |
| EURO5;F;PI/GI; M, N1 I                                |      |           |                |      |      |       |     |
| Benzin                                                |      |           |                |      |      |       |     |
| 0001                                                  | 35F0 | 1390      |                |      |      |       |     |
| F.1/F.2:1925                                          |      |           |                |      |      |       |     |
| FZ ist mit werkseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.S |      |           |                |      |      |       |     |
| abi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.V0.2.9 |      |           |                |      |      |       |     |
| Ausn.V0.z.STV0*ww.AHK lt.FGTG*                        |      |           |                |      |      |       |     |



Handwritten document with various fields and stamps, including a circular seal and a barcode.

26 Nachweise

### Service-Nachweise

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi LongLife Service: Ja / Nein</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                          | <b>Audi LongLife Service: Ja / Nein</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                            |
| <b>Audi Inspektions Service: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                             | <b>Audi Inspektions Service: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                               |
| <b>Zusatzarbeiten: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Brennfüssigkeit<br><input type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input type="checkbox"/> Multitronic Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen                | <b>Zusatzarbeiten: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Brennfüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input type="checkbox"/> Multitronic Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen                  |
| <b>km Stand:</b> 13.456 <b>Rechnungsnummer:</b><br><b>Mobilitätsgarantie bis:</b><br><b>Anzeige Service:</b> <b>Reifen-Kieser</b><br>Inh. Marco Krannich<br>An der Gromauer 24 • 98673 Eislefeld<br>Tel. 03686 / 30 19 23 • Fax 30 14 83<br>8.8.23 Datum, Stempel des Audi Betriebs | <b>km Stand:</b> 17.305 <b>Rechnungsnummer:</b><br><b>Mobilitätsgarantie bis:</b><br><b>Anzeige Service:</b> <b>Reifen-Kieser</b><br>Inh. Marco Krannich<br>An der Gromauer 24 • 98673 Eislefeld<br>Tel. 03686 / 30 19 23 • Fax 30 14 83<br>16.12.24 Datum, Stempel des Audi Betriebs |

Service-Nachweise

### Service-Nachweise

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi LongLife Service: Ja / Nein</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                     | <b>Audi LongLife Service: Ja / Nein</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                  |
| <b>Audi Inspektions Service: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                                        | <b>Audi Inspektions Service: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Ölwechsel<br><input type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zusatzarbeiten: Ja / Nein</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Brennfüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Multitronic Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen          | <b>Zusatzarbeiten: Ja / Nein</b><br><input type="checkbox"/> Brennfüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Multitronic Öl<br><input type="checkbox"/> Zahnriemen                  |
| <b>km Stand:</b> 58.856 <b>Rechnungsnummer:</b><br><b>Mobilitätsgarantie bis:</b><br><b>Anzeige Service:</b> <b>Kfz-Meisterbetrieb</b><br><b>top car</b><br>Inh. Marco Krannich<br>An der Gromauer 24 • 98673 Eislefeld<br>Tel. 03686 / 30 19 23 • Fax 30 14 83<br>26.03.2020 Datum, Stempel des Audi Betriebs | <b>km Stand:</b> 64.601 <b>Rechnungsnummer:</b><br><b>Mobilitätsgarantie bis:</b><br><b>Anzeige Service:</b> <b>Kfz-Meisterbetrieb</b><br><b>top car</b><br>Inh. Marco Krannich<br>An der Gromauer 24 • 98673 Eislefeld<br>Tel. 03686 / 30 19 23 • Fax 30 14 83<br>14.7.21 Datum, Stempel des Audi Betriebs |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)