



## Nissan X-Trail Acenta

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 123.014km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                            |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Nissan                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>X-Trail Acenta [DE - SUV5 1.6 dCi EU6, Acenta 4x2, 2015 - 2017] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>JN1TCAT32U0024713                                                                   | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>123.014km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                           | Leistung<br>131 PS (96 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                     | Letzter Service<br>92.694km                 | Letzter Service am<br>06/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                 | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2016                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                            | CO2-Emissionen<br>133g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 90                                                                                      | Beifahrertür             | 80                       |
| Kotflügel vorne links   | 150  | Kotflügel vorne rechts   | 90                       |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 70                       |
| Seitenteil hinten links | 90                                                                                      | Seitenteil hinten rechts | 80                       |
| Motorhaube              | 90                                                                                      | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 80                                                                                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-Paket Acenta
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik           | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz           |
| • Karosserie: 5-türig                         | • Kindersicherung                           |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                      | • Komfortsitz vorn links                    |
| • Komfortsitz vorn rechts                     | • Kopf-Airbag-System                        |
| • Kopfstützen vorn verstellbar                | • Lenkrad (Leder)                           |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn                          |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter    | • Mittelarmlehne vorn                       |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT  | • Nebelscheinwerfer                         |
| • Nebelschlussleuchte                         | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK            |
| • Parkbremse elektrisch                       | • Radstand 2706 mm                          |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                  | • Reserverad als Notrad                     |
| • Rußpartikelfilter                           | • Rücksitzbank verschiebbar                 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6         | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder              |
| • Schaltpunktanzeige                          | • Scheibenwischer mit Regensensor           |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert         | • Sitz vorn links höhenverstellbar          |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer                   | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff             |
| • Sitzheizung vorn                            | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)    |
| • Start/Stop-Anlage                           | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED                            | • Türgriffe außen verchromt                 |
| • USB-Schnittstelle                           | • Verglasung hinten abgedunkelt             |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz       |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung       |                                             |



## Sonderausstattung

- |                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor |
| • Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch                                               | • Dachreling silber                                          |
| • Metallic-Lackierung                                                                    | • Radioempfang digital (DAB)                                 |
| • Rückfahrkamera                                                                         | • Schließ-/Startsystem intelligent key                       |
| • Start-Stop-Knopf                                                                       | • Style-Paket                                                |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos


























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Fahrtür (Delle, Kratzer)





Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)