



Peugeot 208 Active

EZ 06/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 116.424km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Active [AT - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6, Active (EURO 6) (fl), (Facelift) 2015 -]		
Kategorie Limousine	FIN VF3CCHMZ6JT029701	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.424km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.189km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED

• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt	• Lenkrad (3-Speichen)
• Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelschlussleuchte(n)
• Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer Klarglas	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Einparkhilfe hinten	• Fensterrahmen mit Zierleisten
• Nebelscheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1 Verwendungsbestimmung		01	
FIN		VF3CCHMZ6JT028701	
5 Erstmalige Zulassung am		29.06.2018	A6 Genehmigungsdatum
5 Genehmigungsbasis		EG-Betriebserlaubnis	
5 Genehmigungsnummer		e2*2007/46*0070*39	
17 Nationaler Code			
1 Klasse / Fahrzeugart		M1/Personenkraftwagen	
D1 Marke		PEUGEOT	
D3 Handelsbezeichnung		208	
D2 Typ/Variante/Version		C1CHMZ/6	
A22 Anzahl der Vorzulassungen		1	
A21 Anlage		Der/Die Übersetzungsbestimmung : ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments	
Raum für Eintragung der Abänderung / Aufhebung der Zulassung (wird keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufreht)			



WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 29.06.2023 Uhr: 14:55
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerter Betriebsbedingungen ☐

Eckel & Sinhuber GmbH
 Industriestraße 10
 D-35429 Gföhl, Sankt-Georgs-Wald
 Tel.: 02718 / 331-143
 Fax: 02718 / 331-40-80

Einzel- & Innenraumfilter
 Nächste Wartung: 11.11.2024

Bei: im Druck am:

Datum: 29.06.2023 Uhr: 14:55
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerter Betriebsbedingungen ☐

SINHUBER

Sinhuber GmbH
 A-35429 Gföhl, Seefeldstraße 11

Brombiel & Innenraumfilter +
Einzel- & Innenraumfilter
 Nächste Wartung: 11.11.2024

Bei: im Druck am:

* nachfolgende Informationen sind optional

Datum: 29.06.2023 Uhr: 14:55
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerter Betriebsbedingungen ☐

CR-Ball 1/1

Nächste Wartung: 11.11.2024

Bei: im Druck am:

Datum: 29.06.2023 Uhr: 14:55
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerter Betriebsbedingungen ☐

CR-Ball 1/1

Regelmäßige Wartung

Nächste Wartung: 11.11.2024

Bei: im Druck am:

* nachfolgende Informationen sind optional

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)