



Citroën C4 Aircross Seduction 2WD

EZ 08/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 96.657km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Aircross Seduction 2WD [AT - SUV5 1.6 HDi 115 FAP EU5, Seduction 2WD, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF7BU9HD8CZ909862	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.657km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.496km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro V	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	90	Heckklappe	180 
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Connecting-Box HiFi
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW HDi FAP
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC

- | | |
|--|--|
| • Radstand 2670 mm | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Seitenschutzleisten verchromt | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stop-Start-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Box | • Wegfahrsperre mit Transponder |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









46	Verwendungskategorie	B1
47	Typ	VF78UB-DRC2609BLS
48	Erstzulassung	am 21.03.2012
49	Erstzulassung	am 21.03.2012
50	Erstzulassung	am 21.03.2012
51	Erstzulassung	am 21.03.2012
52	Erstzulassung	am 21.03.2012
53	Erstzulassung	am 21.03.2012
54	Erstzulassung	am 21.03.2012
55	Erstzulassung	am 21.03.2012
56	Erstzulassung	am 21.03.2012
57	Erstzulassung	am 21.03.2012
58	Erstzulassung	am 21.03.2012
59	Erstzulassung	am 21.03.2012
60	Erstzulassung	am 21.03.2012
61	Erstzulassung	am 21.03.2012
62	Erstzulassung	am 21.03.2012
63	Erstzulassung	am 21.03.2012
64	Erstzulassung	am 21.03.2012
65	Erstzulassung	am 21.03.2012
66	Erstzulassung	am 21.03.2012
67	Erstzulassung	am 21.03.2012
68	Erstzulassung	am 21.03.2012
69	Erstzulassung	am 21.03.2012
70	Erstzulassung	am 21.03.2012
71	Erstzulassung	am 21.03.2012
72	Erstzulassung	am 21.03.2012
73	Erstzulassung	am 21.03.2012
74	Erstzulassung	am 21.03.2012
75	Erstzulassung	am 21.03.2012
76	Erstzulassung	am 21.03.2012
77	Erstzulassung	am 21.03.2012
78	Erstzulassung	am 21.03.2012
79	Erstzulassung	am 21.03.2012
80	Erstzulassung	am 21.03.2012
81	Erstzulassung	am 21.03.2012
82	Erstzulassung	am 21.03.2012
83	Erstzulassung	am 21.03.2012
84	Erstzulassung	am 21.03.2012
85	Erstzulassung	am 21.03.2012
86	Erstzulassung	am 21.03.2012
87	Erstzulassung	am 21.03.2012
88	Erstzulassung	am 21.03.2012
89	Erstzulassung	am 21.03.2012
90	Erstzulassung	am 21.03.2012
91	Erstzulassung	am 21.03.2012
92	Erstzulassung	am 21.03.2012
93	Erstzulassung	am 21.03.2012
94	Erstzulassung	am 21.03.2012
95	Erstzulassung	am 21.03.2012
96	Erstzulassung	am 21.03.2012
97	Erstzulassung	am 21.03.2012
98	Erstzulassung	am 21.03.2012
99	Erstzulassung	am 21.03.2012
100	Erstzulassung	am 21.03.2012

Abgemeldet am 20. April 2016

46	Verwendungskategorie	B1
47	Typ	VF78UB-DRC2609BLS
48	Erstzulassung	am 21.03.2012
49	Erstzulassung	am 21.03.2012
50	Erstzulassung	am 21.03.2012
51	Erstzulassung	am 21.03.2012
52	Erstzulassung	am 21.03.2012
53	Erstzulassung	am 21.03.2012
54	Erstzulassung	am 21.03.2012
55	Erstzulassung	am 21.03.2012
56	Erstzulassung	am 21.03.2012
57	Erstzulassung	am 21.03.2012
58	Erstzulassung	am 21.03.2012
59	Erstzulassung	am 21.03.2012
60	Erstzulassung	am 21.03.2012
61	Erstzulassung	am 21.03.2012
62	Erstzulassung	am 21.03.2012
63	Erstzulassung	am 21.03.2012
64	Erstzulassung	am 21.03.2012
65	Erstzulassung	am 21.03.2012
66	Erstzulassung	am 21.03.2012
67	Erstzulassung	am 21.03.2012
68	Erstzulassung	am 21.03.2012
69	Erstzulassung	am 21.03.2012
70	Erstzulassung	am 21.03.2012
71	Erstzulassung	am 21.03.2012
72	Erstzulassung	am 21.03.2012
73	Erstzulassung	am 21.03.2012
74	Erstzulassung	am 21.03.2012
75	Erstzulassung	am 21.03.2012
76	Erstzulassung	am 21.03.2012
77	Erstzulassung	am 21.03.2012
78	Erstzulassung	am 21.03.2012
79	Erstzulassung	am 21.03.2012
80	Erstzulassung	am 21.03.2012
81	Erstzulassung	am 21.03.2012
82	Erstzulassung	am 21.03.2012
83	Erstzulassung	am 21.03.2012
84	Erstzulassung	am 21.03.2012
85	Erstzulassung	am 21.03.2012
86	Erstzulassung	am 21.03.2012
87	Erstzulassung	am 21.03.2012
88	Erstzulassung	am 21.03.2012
89	Erstzulassung	am 21.03.2012
90	Erstzulassung	am 21.03.2012
91	Erstzulassung	am 21.03.2012
92	Erstzulassung	am 21.03.2012
93	Erstzulassung	am 21.03.2012
94	Erstzulassung	am 21.03.2012
95	Erstzulassung	am 21.03.2012
96	Erstzulassung	am 21.03.2012
97	Erstzulassung	am 21.03.2012
98	Erstzulassung	am 21.03.2012
99	Erstzulassung	am 21.03.2012
100	Erstzulassung	am 21.03.2012

Abgemeldet am 20. April 2016

Zulassungsstelle-Nr. 699 00 01
DONAU Versicherung AG VIG
8705 Leoben, Mühlbacherstraße 31
für die LFO Simk Leoben



EG - ERKEINNTENNGEGREICHKEITSG	
VOLLENDUNG DER ARBEIT	
für den Zeitraum vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012	
46	Verwendungskategorie
47	Typ
48	Erstzulassung
49	Erstzulassung
50	Erstzulassung
51	Erstzulassung
52	Erstzulassung
53	Erstzulassung
54	Erstzulassung
55	Erstzulassung
56	Erstzulassung
57	Erstzulassung
58	Erstzulassung
59	Erstzulassung
60	Erstzulassung
61	Erstzulassung
62	Erstzulassung
63	Erstzulassung
64	Erstzulassung
65	Erstzulassung
66	Erstzulassung
67	Erstzulassung
68	Erstzulassung
69	Erstzulassung
70	Erstzulassung
71	Erstzulassung
72	Erstzulassung
73	Erstzulassung
74	Erstzulassung
75	Erstzulassung
76	Erstzulassung
77	Erstzulassung
78	Erstzulassung
79	Erstzulassung
80	Erstzulassung
81	Erstzulassung
82	Erstzulassung
83	Erstzulassung
84	Erstzulassung
85	Erstzulassung
86	Erstzulassung
87	Erstzulassung
88	Erstzulassung
89	Erstzulassung
90	Erstzulassung
91	Erstzulassung
92	Erstzulassung
93	Erstzulassung
94	Erstzulassung
95	Erstzulassung
96	Erstzulassung
97	Erstzulassung
98	Erstzulassung
99	Erstzulassung
100	Erstzulassung

WARTUNGSNACHWEIS	
Datum: 5.8.124 km: 82496	Datum: / / km: /
Normale Bedingungen ☐	Erschwerte Bedingungen ☐
GmK & Co. GmbH, Hagenwäldstraße 6 45880 Feldkirchen, Tel: 05522176061 E-Mail: office@autohaus-sondets-ger.at	
Nächste Durchsicht bei km bzw. am / /	Nächste Durchsicht bei km bzw. am / /
Datum: / / km: /	Datum: / / km: /
Normale Bedingungen ☐	Erschwerte Bedingungen ☐
Periodische Wartung Firmenstempel	
Nächste Durchsicht bei km bzw. am / /	Nächste Durchsicht bei km bzw. am / /

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: <u>29.12.2022</u> km: <u>41.602</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ Offroad Service A. Lehmann Rappeneckstr. 8, A-6900 Feldkirch Tel: 05522/76061, Fax: 05522/76061-7 E-Mail: office@autohaus-sonderegger.at Nächste Durchsicht: <u>10.000</u> km bzw. am <u>1.08.23</u>	Datum: <u>9.11.2022</u> km: <u>55.282</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ Offroad Service A. Lehmann Rappeneckstr. 8, A-6900 Feldkirch Tel: 05522/76061, Fax: 05522/76061-7 E-Mail: office@autohaus-sonderegger.at Nächste Durchsicht: <u>70.320</u> km bzw. am <u>1.08.23</u>
Datum: <u>17.08.22</u> km: <u>70.320</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ Offroad Service A. Lehmann Rappeneckstr. 8, A-6900 Feldkirch Tel: 05522/76061, Fax: 05522/76061-7 E-Mail: office@autohaus-sonderegger.at Nächste Durchsicht: <u>70.320</u> km bzw. am <u>1.08.23</u>	Datum: <u>31.10.22</u> km: <u>78.096</u> Normale Bedingungen ☐ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ Offroad Service A. Lehmann Rappeneckstr. 8, A-6900 Feldkirch Tel: 05522/76061, Fax: 05522/76061-7 E-Mail: office@autohaus-sonderegger.at Nächste Durchsicht: <u>78.096</u> km bzw. am <u>1.08.23</u>



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)