



BMW 320 d

EZ 02/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 200.140km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, 2012 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3K31090F684564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.140km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.159km	Letzter Service am 04/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Comfort-Paket | • Dachreling schwarz |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Service-System: Internet | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Sport-Paket M / M-Technic | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Remote Services | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Licht-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Ablage-Paket |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung |
| • Sitzheizung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon | • Sportsitze vorn |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)