



## Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 10/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 152.504km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 93\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Allstar BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZAUZHW085635                                                                       | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>152.504km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                               | Leistung<br>86 PS (63 KW)                                      | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.197 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                         | Letzter Service<br>134.465km                                   | Letzter Service am<br>04/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                     | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2016                                        | Farbe<br>Blau                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                | CO2-Emissionen<br>113g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 220  |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 250  |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Knieairbag Fahrerseite                                    | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn       |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                               | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten                        |
| • Kühlergrill verchromt                                     | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                         | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten                              | • Leuchtweitenregelung                                             |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar                              | • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI                                       |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)               | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                  |
| • Nebelschlussleuchte                                       | • Nichtraucher-Paket                                               |
| • Parkbremse elektrisch                                     | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design                              |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                   | • Reifenkontroll-Anzeige                                           |
| • Rücksitzlehne geteilt                                     | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                              |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                              | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)         | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar         |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                          | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                             | • Sitze: Komfortsitze vorn                                         |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                    | • Spiegel-Paket                                                    |
| • Start/Stop-Anlage                                         | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                |
| • Stoßfänger lackiert                                       | • Tagfahrlicht                                                     |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                             |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                      | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                     |
| • Winter-Paket                                              | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     | • Chromeinfassung Lichtschalter                                    |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts                   |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                          | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                    |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links              | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)                      |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)              | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                  |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                            | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                              |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                | • Anzeige für Waschwasserstand                                     |
| • Sitzheizung vorn                                          |                                                                    |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Licht- und Sicht-Paket 1                                |
| • Metallic-Lackierung                                                          | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)                       | • Antennen-Diversity                                      |
| • Multimediabuchse AUX-IN                                                      | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                        | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)              |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)                    | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos


















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Kratzer, Verformung)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)