



Audi S3 Limousine

EZ 06/2022 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 74.731km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 36***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S3 Limousine [DE - Lim4 2.0 TFSI quattro EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZGY3NA089851	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.997km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Farbnaht Rot
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

• Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TFSI	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektro-mechanisch	• Pedale und Fußstütze in Edelstahl
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination	• Sport-Fahrwerk S-line
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Sport-Design (S-line, in Wagenfarbe)
• Tagfahrlicht	• Türarmlehnen in Kunstleder
• Universal-Schnittstelle Bluetooth	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Gepäcksicherungsnetz	• Gepäcknetz an Vordersitzlehne
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Fahrassistent-System: Abbiege-Assistent links
• Fußgänger-Schutzsystem	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	• Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)	• Audi connect (Internetbasierende Dienste)
• Dachhimmel Stoff	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Atlas
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Optik-Paket schwarz plus
• Panorama-Ausstelldach elektrisch	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Optik-Paket schwarz	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]A close-up photograph of a car's interior, specifically the front passenger seat. The seat is upholstered in a dark, textured fabric with a diamond-patterned stitching. Resting on the seat is a stack of white Audi brochures. The top brochure features the Audi logo (four interlocking rings) and the word "Audi" in a stylized font. Below it, the word "Audi" is repeated in a smaller font. A black Audi car key with a silver fob is placed next to the brochures. The key has the Audi logo on the fob. The background shows the car's door panel and the back of the driver's seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)