



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 11/2020 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 245.512km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZLX013952	-	245.512km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
03/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	110 PS (81 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
3	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d-Temp	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2020	Gelb	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	174g/km (NEFZ)		6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Zylinderkopf defekt, Schrauben für Halter der 4 Injektoren ausgerissen, Dieselpartikelfilter voll, Motorschaden; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten

- | | |
|---|---|
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr) |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Verzurrösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Heckscheibe heizbar |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Abfallbehälter |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.11.2020	0603	CKF-00559 X	02	01	0081/03200	151
N1	BA		05500		1994	
WW12727JLX013952	2		1960		001970	
VOLKSWAGEN VW				00100		
PCXHC280X0			0218	002800	2800	
1DEM5271116NVR24BH2B6A			01600	01550		
TRANSPORTER			01600	01550		
VOLKSWAGEN VW			076	02375	071	
FZ 2.0U BEF. B. 3.5 T			02200	0750	6	
LASTKRAFTWAGEN			215/65 R16C 106/104T			
715/2007*2018/1832C			215/65 R16C 106/104T			
EURO6.VM.TP.CI.PI.CI.N1.II.N2			e1*2507/46*1130*34			
DIESEL			24.10.2019			
0002	36CI	01968				
F 1/F 2+0 LL 7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2500 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4800KG *BIS 8% STEIG.*5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KMH GEM.3.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2191*VW.AHK LT.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)