



Opel Corsa Basis

EZ 06/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 165.160km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Basis [DE - LimS3 1.2 EU4, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XCF0866091453	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.160km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.881km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









13.06.2006	0035	534016 1	02	01	0059/05600	175
01	0200		03838	--	1646	--
W0L0XCF0866091453			1440	--	001010	--
CORSA-C			0139	01	001455	001455
-			00770	02	00705	-
-			00770	03	00705	-
-			080	04	071	-
CORSA-C			00950	0450	005	-
OPEL			155/80R13 79T			-
PERSONENKRAFTWAGEN			155/80R13 79T			-
GESCHLOSSEN			GRAU		7	-
-			e1*98/14*0148*12			-
EURO 4			15.07.2005	K	FP121005	-
BENZIN			0001	0462	01229	-
ZU S.1*WW.2*ZU F.1/F.2-1470 U ZU 7.1-8.3.H.750 B.ANH-B						-
ETR.*ZU O.1:1000 BIS 10PROZ.STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES						-
MAX.2380KG BIS 12PROZ.STEIG.*WW.AHK.LT.EGTG/ABE*DATUM						-
ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.06.2006*						-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)