



Opel Insignia Ultimate 4x4

EZ 08/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 143.123km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Ultimate 4x4 [DE - LimS5 2.0 CDTI 4x4 EU6d-T, Ultimate, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W0VZT6EH1K1078287	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 209 PS (154 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.850km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 190g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(5 mm)

Rost, Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	180 
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Abbiegelicht
• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
• Antriebsart: Allradantrieb	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Audiobedienung am Lenkrad	• Bremsassistent
• Bluetooth Audio-Streaming	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Charging-Paket	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Drehzahlmesser	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Einstiegsleisten mit Schriftzug	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Ergonomiesitz vorn links
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistentz-System: Abstandswarner
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung	

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Frontkamera
• Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	• Head-up-Display
• Heckleuchten LED	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line	• Lenkrad heizbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Luftfeuchtesensor
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 154 kW CDTI	• Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Premium-Paket 2 / Leder perforiert
• Reifen 245/45 R18 ..W	• Reifendruckwarner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Sicht-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	• Voll-LED (IntelliLux)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Kamerasystem 360°
• Komfort-Paket (1)	• Rückfahrkamera
• Rückfahrkamera	• Seitenscheiben geräuschkämmend

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Sitz-Paket | • Sitzbelüftung vorn |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (8-fach) | • Sonderlackierung Schnee-Weiß |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Technologie-Paket Park & Go Premium |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Mader war dran



Motorhaube (Anderer Schaden): Mader war dran



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)