



Renault Clio II Privilege

EZ 01/2001 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 97.254km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio II Privilege		
Kategorie Limousine	FIN VF1BB0WCF25138841	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.254km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2001	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	175 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radiosat PN 4 (Radio/Cassette)
- Ausstattungs-Niveau E3 (siehe Typenschild B-Säule)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT (D4F-722)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ANDALUSISCHES ROT
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours

- Sportsitze

- Wischeranlage: Bosch

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Getriebe 5-Gang

- Karosserie: 5-türig


- Getriebe 5-Gang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










30.07.2001	3004	147	00WS	2	01	55	/5500	17
01	0200				3773		1639	
VF1BB0WCFF25138841	1				1417		1005	
8					139	1470	1470	
-					780	785	-	
-					780	785	-	
-					82	-	73	
CLIO					1100	500	5	-
RENAULT (F)					175/65R14	82T		
PERSONENKRAFTWAGEN					175/65R14	82T		
GESCHLOSSEN					-			
-					ROT		3/-	
EURO 3 UND D4					e2*98/14*0126*21			
Benzin					17.05.01		XB9713	
0001	0453	1149						
ZU 18-20 L BIS 3811, B.BIS 1670 U. ZU G: BIS 1080*ZUL.GE								
-GEW.D.ZUGES MAX.2200KG*								
außer Betrieb								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)