



Mercedes-Benz GLK 250 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 177.393km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 250 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 250 CDI 4MATIC EU5, BlueEfficiency, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049821F893965	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.393km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.413km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm
- Reiserechner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter

- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Chrom-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Innovations-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket (Interieur)
- Unterfahrschutz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Dachreling (Aluminium)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- PRE-SAFE-System
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.03.2012	1313	BMM00018	02	02	015004200	1213
M1	AC		04566		1840	
WDC2049821F893965			1699		001860	
Mercedes-Benz				00080		
204 X			0159		002450	
H793M1			01240		01305	
NZBBA500			01240		01305	
			076		03150	071
GLK 250 CDI 4MATIC			02000		0750	005
Daimler (D)			235/60 R17 102V			
Fz z Pers bef 1/8 Spl			235/60 R17 102V			
Kombilimousine						
715/2007 692/2008A						
EURO5-A POC M N11						
Diesel						
0002	35A0	02143				
E 1/E 2 2550 B ANH BETR 7 2/8 2 1410 B ANH BETR WW A						
HK LT EGTG-STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL 04YUM ZUR EMISS						
ONSKLASSE 23.03.2012						

Landkreis Fulda
Der Landrat
- 05031 -
im Auftrag
Daniel Balke
Wienroth

FD UM53
Außerbetriebsetzung
Kennzeichen 9
Stadt Würzburg
den 16.07.2026

Landkreis Fulda
Der Landrat
- 05031 -
im Auftrag
Daniel Balke
Wienroth

FD UM53
Außerbetriebsetzung
Kennzeichen 9
Stadt Würzburg
den 16.07.2026

Landkreis Fulda
Der Landrat
- 05031 -
im Auftrag
Daniel Balke
Wienroth

FD UM53
Außerbetriebsetzung
Kennzeichen 9
Stadt Würzburg
den 16.07.2026

Landkreis Fulda
Der Landrat
- 05031 -
im Auftrag
Daniel Balke
Wienroth

FD UM53
Außerbetriebsetzung
Kennzeichen 9
Stadt Würzburg
den 16.07.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)