



Ford Focus Cool & Connect

EZ 06/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 194.769km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Cool & Connect [DE - Kb5 1.5 EcoBlue EU6d-T, Cool&Connect S/S (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPLA63800	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.769km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.401km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (WLTP) 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP) 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



-

Ohne Luft

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaanlage | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar | • Laderaumboden verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay (8 Zoll) | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-Lackierung |
| • Sicht-Paket | • Winter-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Sprühdose im Reserveradmulde

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)