



Kia Sportage GT-Line 4WD

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 154.107km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU6, GT Line 4WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPK813CGL120411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.107km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.037km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Dynamisches Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten

• Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Luftausströmer im Fond mitte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: (HW2) DELUXEWEISS MET.	• Pedale Aluminium
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Smart-Key
• Schwellerabdeckung / -verkleidung	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
• Türgriffe außen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss Mittelkonsole	• Unterfahrschutz vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Einparkhilfe vorn	• Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
• Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• Heckklappenöffnung elektr.	• Leder-Paket

- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Technik-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.07.2016	1260	AEA00003	2	2	4364000	201
M1	AF		4480	1855		
U5YFK813CGL120411	B		1635	1662	1831	
KIA				100		
OLE			154	2250	2250	
FSD14			1280	1150		
M62ZZ1			280	1150		
			30	3000	73	
SPORTAGE			2200	750	E	
KIA MOTORS (SK)			21570R16.100H			
Fzz.Pers.bef.b.8.Spl			21570R16.100H			
Mehrzweckfahrzeug						
7.15/2007*2015/45W			Weiß		D	
EURO6;W;PI/CI;M,N11			11*2007/46*3144*01			
Diesel			12.01.2016		K	ER773582
0002	36W0	1995				
20-BIS 1645 DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.07.2016*						

Landkreis Harburg
Der Landrat
BürgerService / Verkehr
Kfz Zulassungsbehörde
21422 Wrisen (Lüne)

NOV 2027
NOV 2025

Landkreis Harburg
Der Landrat
BürgerService / Verkehr
Kfz Zulassungsbehörde
21422 Wrisen (Lüne)

281 23278

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

13.07.2016

Landkreis Harburg
Der Landrat
BürgerService / Verkehr
Kfz Zulassungsbehörde
21422 Wrisen (Lüne)

ER773582

Inspektion

km
oder nach 27 97 26 Monaten
Datum 14.10.27
km-Stand 10886.6

Öl-Bezeichnung/Viskosität:

Leistungen durchgeführt:

Autohaus Schier GmbH
Einkaufsweg 28
21414 Buntewitz
Tel: 04142 90 60 90 - Fax 90 66 929
E-Mail: info@schier.de

Unterstützt

20000 km
nächster Termin nach 24 Monaten

Service – Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	km	Monaten
30.000	30.000	24
Datum: 12.07.2018		
km-Stand: 24585		

Öl-Bezeichnung/Viskosität: **5w30**

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlflüssigkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Gasanlagen	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

Autohaus Seitz GmbH
Ostmoorweg 28
Tel. 04161 71 00 10, Fax 71 00 110
03785 Osterburg
25223

Unterschrift: *[Signature]*

nächster Termin nach 30.000 km
oder 24 Monaten

Inspektion	km	Monaten
60.000	60.000	48
Datum: 05.06.2020		
km-Stand: 67733		

Öl-Bezeichnung/Viskosität: **5w30**

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlflüssigkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Gasanlagen	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

Autohaus Schier GmbH
Ostmoorweg 28
Tel. 04161 71 00 10, Fax 71 00 110
03785 Osterburg
25223

Unterschrift: *[Signature]*

nächster Termin nach 30.000 km
oder 24 Monaten

Inspektion	km	Monaten
30.000	30.000	24
Datum: 05.08.2021		
km-Stand: 71.670		

Öl-Bezeichnung/Viskosität: **5w30**

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühlflüssigkeit	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☒	☐
Wartung nach Gasanlagen	☒	☐
Wartungsplan durchgeführt	☒	☐

Kia Händler und Servicepartner
Autohaus Schier GmbH
Ostmoorweg 28
21614 Osterburg
Tel. 04161 71 00 10, Fax 71 00 110
Service: 04161 71 00 11

Unterschrift: *[Signature]*

nächster Termin nach 30.000 km
oder 24 Monaten



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)