



Volkswagen Passat Elegance

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 93.344km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Elegance, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZLE005932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.344km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.354km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: 2x Felgen mit Kratzern,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm

• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Getränkehalter vorn mit Abdeckung	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Ladekantenschutz (Kunststoff)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste We Connect
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Fond	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten verchromt
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar

- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Original Fahrzeug Farbe: PYRIT SILBER



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Radioempfang digital (DAB+)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Volkswagen Media Control
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Fondbedienung Klimaanlage
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Safesicherung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- App-Connect Wireless
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sitzheizung hinten


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















07.10.2019	p603	BRA001444	2	1	F140/3500	232
M1	AC		4773-4889			1832-1832
VWZZZ3C2LE005932	JP		1462-1516			1600-1600
VOLKSWAGEN, VW				90		
3C			159	2190		2190
ACDPHAX0			1110	1130		
FD7FD7GC004SV4BFVR21CA			1110	1130		
			75	3000		68
PASSAT			2000	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			235/45R18	94W		
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45R18	94W		
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG						
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			1	2001/116*0307*58		
Diesel			05.07.2019	K	FJ459203	
0002	56DG	1968				
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.						
GES-MASS E. ZUGKOMBINATION:4210KG*BEI WERKSEITIG MONTI						
ERTER.AHK: ESE M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.						
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.ADRN.VO.2.STVO*WK.AHK						
LT.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Servicebildschirm wird nicht vollständig angezeigt,