



BMW xDrive 40 d M Sport

EZ 12/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 158.316km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 40 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 40d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBATH410109J65818	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.844km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 204g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte LED	• Adaptives Fahrwerk M-Technic
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Alarmanlage	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden	• Ausstattungs-Paket: Connected Professional
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• BMW Live Cockpit Professional
• Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)	• Bremsassistent
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
• Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Fußgänger-Schutzsystem passiv	• Fußmatten Velours

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
• Heckklappe zweiteilig	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon	• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
• Instrumententafel Sensatec	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	• Leseleuchten hinten
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Licht- und Regensensor	• M Sport
• Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Nebelscheinwerfer LED
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkassistent-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Radstand 2975 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Tagfahrlicht LED
• Unterfahrschutz	• USB-Schnittstelle
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antriebsart: xDrive (Allrad)
• Ausstattungs-Paket: Connected Teaser	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote 3D View
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Audio-Navigationssystem Professional
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Multifunktion für Lenkrad
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS METALLIC	



Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Dachreling Aluminium satiniert

• Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual	• Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innovations-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
• Metallic-Lackierung	• Panoramadach (Glas)
• Raucher-Paket	• Sicherheitssystem Active Protection
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert	• Sitzheizung vorn + hinten
• Soft-Close-Automatik für Türen	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Scheinwerfer Laserlicht
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Adaptives Kurvenlicht
• Head-up-Display	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)