



Seat Leon FR

EZ 01/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 132.428km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, ST FR Start&Stop (Euro 6), 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZGR066527	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.946km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kerben, Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • SEAT Media-System Touch Colour |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • Lenkrad mit Multifunktion |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem Plus |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistent-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Ausstelldach elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer LED | • Sound-System SEAT |
| • Winter-Paket | • Sportsitze vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Sprachsteuerungs-System |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • USB-Anschluss |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Frontkamera |
| • Innenraumlicht-Paket LED | • Heckleuchten LED |
| • 10 Lautsprecher | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Motorraum
Auffälligkeiten / Beschädigungen



Motorhaube (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Motorraum
Auffälligkeiten / Beschädigungen



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)