



Kia Ceed Dream Team

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.089km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Dream Team [DE - LimS5 1.6 GDI EU6, Dream Team, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN U5YHN513AGL217281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.089km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor geht bei Gasstoß aus; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Abbiegelicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktives Bremslicht (ESS)	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	• Außenspiegel heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachspoiler
• Einparkhilfe hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kühlergrill Klavierlack |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelkonsole Alu-Optik |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: DARK GUN METAL |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------|
| • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Allgemeine Bezeichnung		26. Hubraum	1591 cm ³	49. 1.1. Prüfkriterien Typ I oder ECE
1. Anzahl der Achsen 2. und Klasse 4.		28. Kraftstoff	Benzin	CO: mg/km HC: mg/km
3. Antriebsachse (Anzahl, Lage, gegenwärtige Verbindung; 1. Achse 1)		28.1. Fahrzeug mit Erstzulassung		NOx: mg/km HC + NOx: mg/km
		28.2. (nur Zweitstufenmotor)		Feinstaub: mg/km
		27. Höchstleistung		Reaktionsverzögerung (ELR): s(m)
Hubraumleistung		27.1. Höchste Normleistung (el)	99,30 kW bei 4300 min ⁻¹	1.2. Prüfkriterien Typ I (Euro 5 oder 5.1) oder RWD (EURO IV)
4. Radstand		27.2. Höchste Soundleistung	VW	CO + HC: mg/km THC: 19,8 mg/km
5. Achsabstände		27.3. Höchste Normleistung	VW	MEHC: 17,8 mg/km NOx: 8,5 mg/km
6. Länge		27.4. Höchste 30 Minuten Leistung	VW	THC + NOx: mg/km Partikelmasse: 0,30 mg/km
7. Breite				Partikelzahl
8. Höhe				2.1. Prüfkriterien ETC (N/A zertifiziert)
		Nominalgeschwindigkeit	~ 190 km/h	CO: NOx: MEHC: THC: CH4: Partikel
		28. Höchstgeschwindigkeit		2.2. Prüfkriterien RWD (EURO IV)
Wannen		1238 kg Achsen- und Radabstandung		CO: NOx: MEHC: THC: CH4: NH3: Partikelmasse
13. Masse des Motorfahrzeugs		30. Spurene	1.193 mm x 2.161 mm	49.1. Rauch (Wert 8 Absorptionskoeffizient) (m ⁻¹)
14. Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand		31. Reifen-Abstandung		49.2. CO-Emissionen Kraftstoffverbrauch/Druckverlust 1. Alle Antriebsachsen außer letzter Emissionsgrenzen
15. Gewicht		20/55/84/5 51H3 ELA-NR711		CO: Kraftstoff: Emissionen: Ölverbrauch
16. Technische zulässige maximale Masse je Achse		20/55/84/6 51H3 ELA-NR711		Intermitt: 108 g/km 8.2 1700km
17. 1.900 kg 2. 3.900 kg		Benennung		Auflast: 106 g/km 4.3 1700km
18. Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination		36. Antriebs Bremsenklasse		Gesamt: 124 g/km 5.4 1700km
19. 3229 kg				Kombiniert: 124 g/km
20. Technische zulässige maximale Antriebsmasse				Gründruck: konstant
21. bei Beladung eines		Auflast:		2. Reine Fahrzeuglänge und andere Auflast
18.1. Drehmomentabtrieb		36. Code des Auflastes	ABS/Schlingensperreklasse:	Hybridantriebsfahrzeug: Bruttoabdruck gewichtet: Elektrische Bremsen km
18.2. Zentralkraftabtrieb		40. Farbe des Fahrzeuges	001	Verbleibendes
18.3. ungetriebener Anhänger		41. Anzahl und Anordnung der Türen: z. B. 2 x 2, 3 x 1, 5 x 1		31. Bei Fahrzeugen mit besonderer Lackbeschichtung: Beschreibung gemäß Anhang 8 Nr. 5
18.4. Technische zulässige Statiklast am Kupplungsring: 60 kg		42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer)		32. Abmessungen: 1.277/37/61 1355/42 189/35 205/58/5 51HLM Rad 9.5x18ET757
		42.1. Sitze (Anzahl je Sitzplatz) sind für typische Fahrer (Fahrgast) bestimmt in		
Antriebsmaschine		42.2. Anzahl der für Fußfahrer zugänglichen Sitzplätze		
22. Hersteller der Antriebsmaschine - Hyundai in Köln				
23. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung im Motor G4FD		Umweltverträglichkeit		
24. Antriebsverfahren: Fremdantriebskraft		43. Vordruck: 61 0008A (in der Motorleistung 3750/min)		
25. Reine Elektromotor		Fahrgeschwindigkeit: 210 km/h		
26. Hybrid (Zweiter) Fahrzeug		47. Abgasnorm: EUKWD/2014/93		
27. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe		48. Abgasnormen: CE 2015/449		
		Normen des Bezeichnungsschreibers und des letzten gültigen Änderungsstands: 11/57/07		

Für dieses Fahrzeug sind die Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nr. EN 308 649 ausgegeben
KIA MOTORS Deutschland GmbH, Frankfurt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)