



## Skoda Fabia Classic

EZ 04/2002 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 110.366km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                     |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fabia Classic [AT - Lim4 Limousine 1.9 SDI EU3, Classic] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>TMBDF46YX23382026                                                            | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>110.366km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                    | Leistung<br>64 PS (47 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt          |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                              | Letzter Service<br>-                     | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 3                            | Sitze<br>5                                                                          | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2002                                        | Farbe<br>Grau                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                     | CO2-Emissionen<br>132g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

  
(3 mm)

Vorne rechts

  
(3 mm)

Hinten links

  
(3 mm)

Hinten rechts

  
(3 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 110                                                                                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 35  |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 125                                                                                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 110                                                                                      |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 160                                                                                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                                                                                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt