



Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor EVO

EZ 01/2001 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 56.236km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLK 200 Kompressor EVO		
Kategorie Coupé	FIN WDB2083441T071643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.236km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.449km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2001	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 230g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ausstiegsleuchten
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Katalysator geregelt
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Audiosystem: Radio
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Ausstiegsleuchten
- Getriebe mechanisch - Varianten
- Karosserie: 2-türig
- Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem MB Audio 10 CC (Radio/Cassette)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn



Sonderausstattung

- Felgen-Design: 5-Loch (Merak)
- Getränkehalter vorn

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Sitzheizung vorn

- Klimaanlage

- Klimaanlage (Varianten)


- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Aktives Service System		Aktives Service System	
Servicebericht Nr. 5		Servicebericht Nr. 6	
Datum: 23.6.10	Restlaufstrecke: km	Datum: 23.6.10	Restlaufstrecke: km
km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage	km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage
Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität	Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität
Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 44764	Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 44764
Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station	Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station
30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG	30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG
50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
Zündkerzen	Unterschrift	Zündkerzen	Unterschrift

Aktives Service System		Aktives Service System	
Servicebericht Nr. 3		Servicebericht Nr. 4	
Datum: 18.11.07	Restlaufstrecke: km	Datum: 18.11.07	Restlaufstrecke: km
km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage	km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage
Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität	Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität
Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 54710	Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 54710
Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station	Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station
30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG	30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG
50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
Zündkerzen	Unterschrift	Zündkerzen	Unterschrift

Aktives Service System		Aktives Service System	
Servicebericht Nr. 1		Servicebericht Nr. 2	
Datum: 28.02	Restlaufstrecke: km	Datum: 28.02	Restlaufstrecke: km
km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage	km-Stand: 38470	oder Restlaufzeit: Tage
Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität	Durchgeführte Arbeiten:	Ölwechsel / Ölmenge / Viskosität
Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 44764	Serviceumfang: A B	Reparatur-Auftrag-Nr. 44764
Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station	Zusatzarbeiten:	Stempel der Mercedes-Benz Service-Station
30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG	30.000 km / 2 Jahre	Hormann Ebnemeyer GmbH & Co. KG
50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	50.000 km / 2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	80.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	120.000 km / 4 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	2 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH	3 Jahre	Autoservice Ebnemeyer GmbH
Zündkerzen	Unterschrift	Zündkerzen	Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler