



Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency

EZ 01/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 76.574km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 EU6, Urban, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760421J743875	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.574km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.972km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	265 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	445 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER	• Parameterlenkung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Tempomat	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss	• Wegfahrsperrung
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Ausstattungs-Paket: Business	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• CD-Laufwerk	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Feuerlöscher	• Fußmatten Velours
• Infotainment-System: Remote Online	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Licht- und Sicht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Becker MAP Pilot
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
• Spiegel-Paket	• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.01.2018	1313	DVE00559 0	02	01	0090/05000	1202
MI	AC		04384	-	04384	1780 - 1780
WDD1760421J743875			1455	-	1455	4001370
MERCEDES-BENZ					00075	
245 G			0131		001935	001935
124GG2			00985		00950	
HZAA1502			00985		00950	
A 180			074		03750	074
DAIMLER (D)			01200		0685	005
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91H			
KOMBI LIMOUSINE			205/55 R16 91H			
715/2007*136/2014W						
EURO6:W:PI/CI: M, NI: 1						
BENZIN						
0001		36W0			01595	
7.2/8.2: +40 B.ANH.BETR.*O.1:1500 BIS 81 STEIG.*FZ IST						
BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB						
1.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VOL.3.9.A						
USN.20.0.E.STVO.AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
18.01.2018*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

These Bescheinigung ist für die Fahrzeugzweckbestimmung

1. Fahrzeugtyp: **W201**
2. Baujahr: **1990**
3. Hersteller: **DAIMLER (D)**
4. Fahrzeugkategorie: **W201**
5. Fahrzeugnummer: **WDD1760421J743875**
6. Zulassungsnummer: **FL 964786**
7. Zulassungsdatum: **18.01.2018**
8. Zulassungsbehörde: **W201**
9. Zulassungsart: **W201**
10. Zulassungsstatus: **W201**
11. Zulassungsart: **W201**
12. Zulassungsstatus: **W201**
13. Zulassungsart: **W201**
14. Zulassungsstatus: **W201**
15. Zulassungsart: **W201**
16. Zulassungsstatus: **W201**
17. Zulassungsart: **W201**
18. Zulassungsstatus: **W201**
19. Zulassungsart: **W201**
20. Zulassungsstatus: **W201**

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichnete:

1.1. Fahrzeugtyp: **W201**
1.2. Baujahr: **1990**
1.3. Hersteller: **DAIMLER (D)**
1.4. Fahrzeugkategorie: **W201**
1.5. Fahrzeugnummer: **WDD1760421J743875**
1.6. Zulassungsnummer: **FL 964786**
1.7. Zulassungsdatum: **18.01.2018**
1.8. Zulassungsbehörde: **W201**
1.9. Zulassungsart: **W201**
1.10. Zulassungsstatus: **W201**
1.11. Zulassungsart: **W201**
1.12. Zulassungsstatus: **W201**
1.13. Zulassungsart: **W201**
1.14. Zulassungsstatus: **W201**
1.15. Zulassungsart: **W201**
1.16. Zulassungsstatus: **W201**
1.17. Zulassungsart: **W201**
1.18. Zulassungsstatus: **W201**
1.19. Zulassungsart: **W201**
1.20. Zulassungsstatus: **W201**



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Servicehistorie	grüßte de GmbH Brunshofstr. 7 Mülheim a. d. Ruhr	Datum Laufleistung Service	19.09.2025 85972 km Service A
	grüßte de GmbH Brunshofstr. 7 Mülheim a. d. Ruhr	Datum Laufleistung Service	17.09.2024 92843 km Service B
Mercedes-Benz	Saar-Platz Garage GmbH Autopark Im Pottaschwald 23 A St. Ingbert	Datum Laufleistung Service	12.08.2023 39668 km Service A
Mercedes-Benz	Saar-Platz Garage GmbH Autopark Im Pottaschwald 23 A St. Ingbert	Datum Laufleistung Service	10.07.2022 25417 km Service B
Mercedes-Benz	Saar-Platz Garage GmbH Autopark Im Pottaschwald 23 A St. Ingbert	Datum Laufleistung Service	03.08.2021 15842 km Service A
Mercedes-Benz	Saar-Platz Garage GmbH Autopark Im Pottaschwald 23 A St. Ingbert	Datum Laufleistung Service	02.07.2020 9225 km Service B



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)