



Mercedes-Benz GLA 200

EZ 09/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 55.521km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 200 [DE - SUV5 GLA 200 EU6, Urban, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569431J376415	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.521km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



-



(6 mm)



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	90	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: CANYONBEIGE	• Parameterlenkung
• Radstand 2699 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tempomat
• Tempomat	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Ausstattungs-Paket: Business	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Dachreling schwarz, hochglänzend	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Freizeit-Paket
• Infotainment-System: Remote Online	• Innenhimmel schwarz
• Licht- und Sicht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Nebelscheinwerfer
• Night-Paket	• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
• Rückfahrkamera	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	• Sitzheizung vorn
• Smartphone integriert	• Spiegel-Paket
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










 Mercedes-Benz Bestimmungsbogen für vollständige Fahrzeuge	
Der Untersucher	Rudolf Debusch Wolfgang Kallweit
Bestellt/Herstellt, Name des unterzeichneten Herstellers	Mercedes-Benz
0.1 Fahrzeugkategorie (Vollständigkeit des Herstellers)	01.01
0.2 Typ	W201
0.3 Variante	W201.1
0.4 Version	W201.1
0.5 Herstellernummer	W201.1
0.6 Fahrzeugkategorie	W201
0.7 Name und Anschrift des Herstellers	Mercedes AG D-70544 Stuttgart Germany
0.8 Artengruppe und Kennungssatz der vorgeschriebenen Schilder	
Als der ersten R-Bild (gültig CA) Kennungssatz der Fahrzeug-Identifizierungsmittel (Unter den ersten Varianten (CA)) 0.10 Fahrzeug-Identifizierungsmittel W201.1W201.1W201.1	
Als der 2. oder 3. (gültig CA) unteren Kennungssatz (W201.1W201.1W201.1) Nachschlüssel (oder 2. oder 3. untere Kennungssatz) oder 2. oder 3. untere Kennungssatz (als Nachschlüssel) in Begleitdokumenten (oder 2. oder 3. untere Kennungssatz) oder 2. oder 3. untere Kennungssatz (als Nachschlüssel) hergestellt werden. (gültig unter CA)	
Unterschrift (CA) 	30.08.2017 (Datum) 
Leiter Sales Operations Mercedes-Benz Cars (Deutschland)	Leiter Fahrzeugkategorien (Deutschland)

47.1. Parameter für die Einstrahlungsgleichung:			
47.1.1. Einstrahlung E_{Ein} [W/m ²]	47.1.3. Querstrahlbreite b_{QS} [m]		ja
47.1.2. Einstrahleneinfallswinkel α_{Ein} [°]	47.1.3.2. α_{Ein} [°]	47.1.3.2. α_{Ein} [°]	Nein/47.1
47.1.3.0. α_{Ein} [°]	47.1.3.1. α_{Ein} [°]		
47.2. Ausgestrahlte:	Nummer des Beugengitters und des ersten gültigen Beugungswinkels	71500/90/21.44°	
47.3. Geometrie (Typ (1 oder 2) und Einstrahl-Winkel (BURD W))			
47.3.1. ϕ_{Ein} [°]	150.0		nicht
47.3.2. ϕ_{Ein} [°]	14.2		nicht
47.3.3. ϕ_{Ein} [°]	1.20		nicht
47.3.4. ϕ_{Ein} [°]	1.08 (15)		ja
47.3.5. ϕ_{Ein} [°]	39.4		nicht
47.3.6. ϕ_{Ein} [°]	36.3		nicht
47.3.7. ϕ_{Ein} [°]			nicht
47.3.8. ϕ_{Ein} [°]			nicht
47.4. Flucht (angewandte Werte des Ausstrahlungswinkels)			ja
47.5. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.6. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.7. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.8. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.9. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.10. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.11. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.12. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.13. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.14. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.15. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.16. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.17. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.18. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.19. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.20. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.21. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.22. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.23. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.24. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.25. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.26. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.27. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.28. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.29. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.30. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.31. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.32. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.33. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.34. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.35. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.36. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.37. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.38. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.39. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.40. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.41. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.42. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.43. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.44. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.45. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.46. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.47. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.48. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.49. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.50. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.51. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.52. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.53. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.54. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.55. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.56. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.57. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.58. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.59. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.60. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.61. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.62. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.63. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.64. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.65. ϕ_{Ein} [°]			Flucht
47.66. ϕ_{Ein} [°]			Flucht



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)